



REGIONE LAZIO

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI**

Viale Matteucci n. 9 – 02100 RIETI – Tel. 0746 2781

Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577



**SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**

RESPONSABILE : Ing. Alessandro SELBMANN

Tel. 0746279748 – FAX 0746 279774

**RICOGNIZIONE DEGLI AUSILI E DELLE ATTREZZATURE PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI PAZIENTI IN DOTAZIONE AI REPARTI-SERVIZI DEL P.O. RIETI 2010.**

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, con la collaborazione del Servizio Aziendale delle Professioni Sanitarie, e dei tirocinanti T.D.P.Amb.Lav. (Del Conte Stefania e Di Lorenzo Silvia) ha effettuato una ricognizione di tutti gli ausili e le attrezzature (barelle, carrozzine, comode, sollevatori, teli ad alto scorrimento) per la movimentazione dei pazienti, in dotazione ai reparti e servizi del P.O. di Rieti. I **dati quantitativi** sono riportati nella **tabella 1**, e nel prospetto allegato alla presente relazione.

**Tabella 1 Situazione ausili**

<b>TIPOLOGIA AUSILIO</b>	<b>NUMERO TOTALE</b>	<b>OBSOLETI o DA RIPARARE</b>
Solleva pazienti	8	
Carrozzine	34	19
Comode	55	16
Teli ad alto scorrimento	51	
Tavole rigide	12	
Cinture ergonomiche	5	
Dischi	0	
Barelle	70	32
Poltrone Oculistica	8	8

Gli ausili obsoleti, o danneggiati, restano generalmente inutilizzati.

Per quanto riguarda le **caratteristiche** di carrozzine/comode è stata rilevata la presenza di 5 tipologie diverse, così distinte:

TIPOLOGIA 1: carrozzina pieghevole;

TIPOLOGIA 2: carrozzina/comoda dotata di 4 ruote piccole, braccioli non estraibili, assenza di poggipiedi;

TIPOLOGIA 3: comoda dotata di braccioli estraibili, poggipiedi estraibili, schienale non ingombrante, diametro ruote anteriori 20 cm (piroettanti) , diametro ruote posteriori 60 cm;

TIPOLOGIA 4: carrozzina con diametro ruote anteriori 60 cm, diametro ruote posteriori 20 cm (piroettanti);

TIPOLOGIA 5: carrozzina /comoda con schienale alto, braccioli estraibili, poggipiedi estraibili, diametro ruote anteriori 20 cm (piroettanti) , diametro ruote posteriori 60 cm;

<b>TIPOLOGIA CARROZZINA/COMODA</b>	<b>NUMERO</b>
TIPOLOGIA 1	3
TIPOLOGIA 2	3
TIPOLOGIA 3	18
TIPOLOGIA 4	2
TIPOLOGIA 5	40
TOTALE	66

Da considerare a parte le 16 carrozzine/comode in dotazione al Pronto Soccorso, che sono di varie tipologie e si caratterizzano per il fatto di essere in prevalenza in cattivo stato di manutenzione.

Da segnalare inoltre che:

- presso la S.C. di Ortopedia sono presenti 9 tra carrozzine e comode di cui ne viene utilizzata solo una a causa del cattivo stato delle restanti;

- nel reparto di Oculistica vengono utilizzate 8 poltrone per il trasporto dei pazienti in sala operatoria. Anche questi ausili non sono in buono stato.

Alla luce di quanto evidenziato , si può valutare l' acquisizione di nuovi ausili, tenendo presente quanto riportato nella tabella seguente (**tabella2**) .

**Tabella 2 Proposta acquisti**

<b>TIPOLOGIA AUSILIO</b>	<b>NUMERO AUSILI CHE POTREBBERO ESSERE ACQUISTATI</b>
<b>Solleva pazienti</b>	1 per Nefrologia e Dialisi 1 per il Pronto Soccorso
<b>Carrozze/Comode</b>	2 Nefrologia e Dialisi 1 Oncologia 1 Gastroenterologia 4 Poliambulatori 2 Sala Gessi 1 ambulatorio Doppler  Da valutare la acquisizione di nuove carrozzine/comode per il Pronto Soccorso (dove sono presenti 13 carrozzine non utilizzabili perché obsolete o da sottoporre a manutenzione).
<b>Teli ad alto scorrimento</b>	1 Radioterapia 1 Dialisi
<b>Tavole rigide a scorrimento</b>	1 Radioterapia
<b>Cinture ergonomiche</b>	1 FKT
<b>Barelle</b>	1 Rianimazione 1 Radiologia 1 Sala gessi 1 Centro Trasfusionale 1 Amb. Doppler
<b>Poltrone per Oculistica</b>	4

Nel corso dell'indagine sono emerse inoltre le seguenti criticità:

- In occasione del sopralluogo effettuato presso il Blocco Operatorio, è stata segnalata la problematica legata ai trasferimenti del paziente dal letto del reparto al letto operatorio. I letti provenienti dai reparti (il problema si pone per la Chirurgia e per L'Ortopedia) sono in prevalenza fissi (non regolabili in altezza) e questo comporta un dislivello di circa 15 cm per poter effettuare il trasferimento sul letto operatorio. Tale dislivello non può essere superato con la tavola a scorrimento in dotazione alle Sale Operatorie, pertanto sarebbe opportuno utilizzare letti regolabili in altezza, e laddove questi non fossero presenti, provvedere alla loro acquisizione.
- Presso la S.C. Ortopedia sono presenti 3 cinture ergonomiche che non vengono utilizzate;
- Infine, anche se si tratta di attrezzature per la movimentazione di carichi e non di pazienti, si ritiene opportuno segnalare che presso la S.C. Emodialisi è stata riscontrata la presenza di carrelli da supermercato, utilizzati per trasportare il materiale necessario ad effettuare l'emodialisi (sacche di liquidi e altro materiale) all'interno delle stanze. Si ritiene opportuno che tali carrelli vengano sostituiti con altri adatti all'uso sanitario, e che possano coniugare le necessità di capienza con quelle di ergonomia .