



*Spett.le*  
AZIENDA U.S.L. RIETI  
Via del Terminillo, 42  
02100 Rieti

Roma, 24 Settembre 2020

**Nostro preventivo numero 185**

Egregi Signori,

con la presente Vi comunichiamo che il videoscopio segnalato con Vs. richiesta di intervento tecnico Ticket n° 2020/974/TICK del 28/08/20 presenta la guina bucata, la deflessione è insufficiente, il tirante risulta allentato nella parte distale ed il canale operativo è bucato (allegiamo rapporto di diagnosi della Karl Storz). Vi inviamo il preventivo di spesa per la sostituzione del seguente strumento:

- **Un videoscopio per intubazioni difficili - Art. Storz 11301BNX S/N 24212**  
- Repair exchange

**Prezzo R/E a Voi riservato € 4.500,00**

<b>I.V.A.:</b>	<b>a Vostro carico</b>
<b>Pagamento :</b>	<b>60 giorni data fattura</b>
<b>Validità :</b>	<b>60 giorni</b>

Distinti saluti



**Dueffe 2000 srl**