

AZIENDA U.S.L. - RIETI
Via del Terminillo, 42
02100 Rieti

P.IVA 00821180577
Ingegneria Clinica
Tel. 0746/278832 Fax 0746/278833

Rieti, 19-11-2020 08:15:54

Spett.

Ditta: PHILIPS SPA HEALTHCARE (00269)

Telefono: 800232100

Fax: 02/39837900

Ufficio: VIA CASATI,23

Ticket: 2020/1323/TICK **del:** 13-11-2020 08:18

Oggetto: richiesta preventivo

Si richiede come da precedenti accordi l'invio di vostro personale tecnico per lo svolgimento di un intervento di riparazione per le apparecchiature/attrezzature, ubicate presso le strutture di seguito elencate :

Tipologia: ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER

INVENTARIO SIC: 60541

MODELLO: ALLURA XPER FD10

PRODUTTORE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS

MATRICOLA: 000105/ IT62995668

SCADENZA GARANZIA: -

Centro di Costo: 00000001 - Centro di costo generico

building: A01A - OSP. RIETI **unit:** A01A-0101 - EMODINAMICA-0101 **room:** A01A-0101-0101 - SALA EMODINAMICA BLOCCO A-0101-0101

Oggetto dell'intervento :

ANGIOGRAFIA DIGITALE PHILIPS, MODELLO ALLURA XPER FD10, MATRICOLA 000105, N. CONFIGURAZIONE IT62995668: SI STANNO STACCANDO LE FRANGE PIOMBATE ATTACCATE AL VETRO DI PROTEZIONE ANTI X PER GLI OPERATORI CHE LAVORANO CON L'ANGIOGRAFO.

C'E ANCHE UN PROBLEMA SUL SISTEMA DI ANCORAGGIO DEL TELECOMANDO SEMPRE SULLO STESSO VETRO CHE PER IL MOMENTO E' STATO BLOCCATO CON DELLO SCOTCH.

SI RICHIEDE INTERVENTO TECNICO URGENTE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI PREGA CONTATTARE IL SIG. ANDREA TEMPESTA AL N. TEL. 0746/278048.

APERTA CHIAMATA PHILIPS PER ANGIOGRAFO N. 0116477314.

APERTA CHIAMATA PHILIPS PER TELECOMANDO N. 0116477334.

Sperando in un sollecito intervento, si inviano distinti saluti .

Ingegneria Clinica
Il Dirigente Responsabile
F.to Ing. Erminio Pace

Inviare Preventivo scritto prima di procedere alla riparazione.

E' obbligatorio riportare nel rapporto di lavoro il numero della presente impegnativa. Inviare via fax a questo ufficio il riepilogo degli importi relativi all'intervento.