

AZIENDA U.S.L. - RIETI
Via del Terminillo, 42
02100 Rieti

P.IVA 00821180577
Ingegneria Clinica
Tel. 0746/278832 Fax 0746/278833

Rieti, 26-03-2021 09:12:27

Spett.

Ditta: PHILIPS SPA HEALTHCARE (00269)

Telefono: 800232100

Fax: 02/39837900

Ufficio: VIA CASATI,23

Ticket: 2021/380/TICK **del:** 26-03-2021 08:52

Oggetto: richiesta preventivo

Si richiede come da precedenti accordi l'invio di vostro personale tecnico per lo svolgimento di un intervento di riparazione per le apparecchiature/attrezzature, ubicate presso le strutture di seguito elencate :

Tipologia: TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA

INVENTARIO SIC: 60060

MODELLO: ACHIEVA 1.5T SE

PRODUTTORE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS

MATRICOLA: 32989/IT20200201

SCADENZA GARANZIA: -

Centro di Costo: 40756501 - Radiologia - Attivit diagnostica - Rieti

building: A01A - OSP. RIETI **unit:** A01A-0310 - Radiologia-0310 **room:** A01A-0310-T0023 - RISONANZA MAGNETICA-0310-T0023

Oggetto dell'intervento :

Deterioramento del cuscino di supporto testa, per le bobine body e spine. **ATTENZIONE: POTREBBE ESSERE A PAGAMENTO.**
APERTA CHIAMATA PHILIPS 0117269854.

Sperando in un sollecito intervento, si inviano distinti saluti .

Ingegneria Clinica
Il Dirigente Responsabile
F.to Ing. Erminio Pace

Inviare Preventivo scritto prima di procedere alla riparazione.

E' obbligatorio riportare nel rapporto di lavoro il numero della presente impegnativa. Inviare via fax a questo ufficio il riepilogo degli importi relativi all'intervento.