




21-000000003


**ASL
RIETI**

INVENTARIO 60060	COD. CDC - DESCR. CDC A01A-0310 - Radiologia -	DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 09-09-21 10:09 - 09-09-21 10:09		
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC PAOLA GRILLO PER CONTO DI: -	UBICAZIONE EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: RISONANZA MAGNETICA-0310-T0023	ODL INTERVENTO 21-000000003		
TIPOLOGIA TOMOGRFO A RISONANZA MAGNETICA	MODELLO ACHIEVA 1.5T SE	PRESIDIO / SEDE OSP. RIETI		
PRODUTTORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	COD. CIVAB TRMPHIC2741	MATRICOLA 32989/IT20200201	INV. ENTE 60060	FASCIA CRITICA

ATTIVITA' RICHIESTE

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Manut. Prev. | <input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva |
| <input type="checkbox"/> Verifica Sicur. | <input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part |
| <input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR) | <input type="checkbox"/> Addestram. (AD) |

CAUSALE / PROBLEMA: MALFUNZIONAMENTO DOVUTO A NORMALE GUASTO O USURA
NOTE INTERVENTO

TOMOGRFO A RISONANZA MAGNETICA PHILIPS, MODELLO ACHIEVA 1.5T, MATRICOLA 32989, N. CONFIGURAZIONE IT20200201: PROBLEMA DI RADIOFREQUENZA. APERTA CHIAMATA TELEFONICA PHILIPS N. 0118303411.PER INFORMAZIONI SI PREGA CONTATTARE IL CAPO TECNICO SIG. FABRIZIO PITONI AL N. TEL. 0746/278801/8232

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
10:09	09-09-21	10:09	09-09-21	PAOLA GRILLO (paola.grillo)		assegnazione	TOMOGRFO A RISONANZA MAGNETICA PHILIPS, MODELLO ACHIEVA 1.5T, MATRICOLA 32989, N. CONFIGURAZIONE IT20200201: PROBLEMA DI RADIOFREQUENZA. APERTA CHIAMATA TELEFONICA PHILIPS N. 0118303411.PER INFORMAZIONI SI PREGA CONTATTARE IL CAPO TECNICO SIG. FABRIZIO PITONI AL N. TEL. 0746/278801/8232

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITuite IN RENDICONTAZIONE:
NOME COGNOME REFER. REPARTO:
DATA: 13-09-21

SALVA FIRME >>
Esecutore:
Tecnico Interno:
Ref. Reparto: