

Spett.le
Azienda Sanitaria Locale di Rieti
Via del Terminillo, 42
02100 Rieti

UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA

A: Ing Erminio Pace e.pace@asl.rieti.it

CC: Ing Marco Risa m.risa@asl.rieti.it

CC: Ing Paola Grillo p.grillo@asl.rieti.it

Milano, 19.07.2021

Prot. 294-21 U.C.

Oggetto: riparazione in sede apparecchio MobileCooper matr. 2020 ubicato c/o il P.O. San Camillo De Lellis

In ragione dell'intervento richiesto e concordato, quantunque l'apparecchio sia ancora in garanzia, abbiamo riscontrato alcune anomalie sul detettore ed in particolare sulla batteria probabilmente riconducibili ad azioni di santificazione ripetute con agenti aggressivi.

Comprendendo il particolare periodo e soprattutto il reparto d'utilizzo COVID nel quale è stato finora utilizzato, Vi chiediamo di condividere con Noi a metà le spese sostenute tenendo conto che essendo il ripristino molto complicato da effettuare in loco (smontaggio completo ed approfondito di diverse parti,.....) abbiamo dovuto trasportarlo presso la ns sede di Milano

Proprio in ragione dei buoni rapporti in essere vorremo considerare l'intervento e le implicazioni logistiche al 50%.

In caso positivo procederemo alla riconsegna dell'apparecchio perfettamente funzionante e con fatturazione decurtata della metà dell'importo computato".

Costo dell'intervento nel dettaglio:

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| • Costo ritiro | € 500,00 |
| • Sostituzione scheda interfaccia | € 950,00 |
| • Ore lavoro | € 920,00 |
| • Costo riconsegna | € 500,00 |

Costo totale € 2.870,00 + iva

Condivisione costi 50%

Costo finale € 1.435,00 + iva

Restando in attesa della Vs. conferma per poter programmare il ritiro, con l'occasione, porgiamo i ns. più cordiali saluti.

Managing Director – CEO
Dr. Andrea Brameri

