

Alla c.a. Ing. Erminio Pace

Dirigente UOSD Ingegneria Biomedica Clinica e HTA

OGGETTO: Pensili Pronto Soccorso

Facendo seguito alle richieste di intervento pervenute Prot. 21-0390 e 21-0391 del 27 Novembre 2021 e 21-0341 del 17 Novembre 2021 siamo con la presente a segnalare che gli stessi risultano ormai obsoleti e con evidenti segni di usura.

Le apparecchiature, ubicate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Rieti, sono, inoltre, dotate di un sistema frenante vetusto e non più in produzione, che potrebbe mettere a rischio la sicurezza di pazienti ed operatori.

Alla luce di quanto riportato, si consiglia una sostanziale revisione delle seguenti apparecchiature:

Inv. 56891

Inv. 56982

Inv. 56983

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, porgo cordiali saluti.

Rieti, 30 Novembre 2021

F.to Ing. Alessandro Fortuna

