

Dettagli Richiesta

Chiamata N.	982026816	Nostro Riferimento	Ghezzi
data	07.03.2022	Ordine.:	

Dettagli Cliente Installazione/Consegna

Vostro Riferimento	Paola Grillo	Tel	0746278832
Reparto		Fax	
Cliente	P.O.RIETI MAGAZZINO ECONOMALE	Email	p.grillo@asl.rieti.it
indirizzo	VIALE J.F.KENNEDY SNC RIETI 02100 IT	Codice Cliente	20011636

Dettagli Cliente di Fatturazione

Vostro Riferimento	Paola Grillo	Tel	0746278832
Reparto		Fax	
Cliente	P.O.RIETI MAGAZZINO ECONOMALE	Email	p.grillo@asl.rieti.it
indirizzo	VIALE J.F.KENNEDY SNC RIETI 02100 IT	Codice Cliente	20011636

Dati Apparecchio

Descrizione	Codice	Matricola
BENEVISION N15	6620B-PA00044	F5-0C024091

Descrizione Intervento

Guasto Segnalato

Sensore SPO2 guasto

ODL 22-000000392 del 07/03/2022

Azione Correttiva

Preventivo sensore SPO2 nuovo. La molletta rotta del sensore non può essere riparata ma è necessario sostituire il sensore.

Materiali utilizzati

Item	Part Number:	Description:	CC:	SL:	Qty:	Unit Price:	Total Price:
1	512H-30-79061	Reusable SpO2 Sensor, Pdt, Finger-Clip	WAC	IG08	1,00	65,00	65,00

Totale Costi (IVA esclusa): EUR 65,00

Termini e Condizioni

Pagamento

Validità del 30 Days

Data stimata

Porto