


22-000000964


**ASL
RIETI**

| | | | | |
|--|---|--|---------------------------|---|
| INVENTARIO 63844 | COD. CDC - DESCR. CDC A01A-0319 - Cardiologia P.T. - | DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 30-05-22 12:20 - 30-05-22 12:20 | | |
| TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC PAOLA GRILLO PER CONTO DI: - | UBICAZIONE EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: STANZA HOLTER | ODL INTERVENTO 22-000000964 | | |
| TIPOLOGIA REGISTRATORE HOLTER ECG | MODELLO SPIDerview | PRESIDIO / SEDE OSP. RIETI | | |
| PRODUTTORE SORIN GROUP ITALIA S.R.L. | COD. CIVAB RHOJ69C3285 | MATRICOLA SJ200401117A | INV. ENTE 63844 | FASCIA CRITICA Finanziamenti propri |

ATTIVITA' RICHIESTE

| | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Manut. Prev. <input type="checkbox"/> Verifica Sicur. <input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR) | <input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva <input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part <input type="checkbox"/> Addestram. (AD) | CAUSALE / PROBLEMA: RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE |
|---|--|---|

NOTE INTERVENTO

REGISTRATORE HOLTER ECG: SCHERMO DIFETTOSO. L APPARECCHIATURA E STATA GIA CONSEGNAATA ALLO SPECIALIST VIOLATECH IN DATA ODIERNA.

| Dalle | Del | Alle | Del | Tecnico assegn. | Altro Tecnico | Tipo Attività | Note Attiv./Sospensione |
|-------|----------|-------|----------|------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 12:22 | 30-05-22 | 12:22 | 30-05-22 | VIOLATECH (ROMA) | PAOLA GRILLO | assegnazione | -- |

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

NOME COGNOME REFER. REPARTO: _____ DATA: 09-06-22

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Esecutore: _____ | Tecnico Interno: _____ | Ref. Reparto: _____ |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|