

aerocom Il Vs. partner nel mondo per la posta pneumatica

Aerocom GCT srl Unipersonale

Viale Europa, 54/1

26855 Lodi Vecchio (LO)

Tel. 0371 460046 / 460369

Fax. 0371 460608


Email: amministrazione@aerocom.it - aerocom@pec.it

web: www.aerocom.it

Cod. Fiscale e Partita Iva 06952890157

Codice destinatario per NSO: Y6EM4H47

Cap. Sociale € 101.490,00 (i.v.) - R.E.A. Lodi nr. 1133459



Spett.le 41528
 AZIENDA U.S.L. DI RIETI

 Via del Terminillo, 42
 02100 Rieti (RI)

Consuntivo 136	Data documento 09/11/22	PdV:
Vs. riferimento:		Pagina 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
Impianto posta pneumatica AC3000							
Intervento del 21/10/22 (ns. tecn. loc.)							
Eseguito sostituzione sensore reed con asta e cavo.							
	- Diritto fisso di chiamata	nr	1,00	150,00		150,00	22SP
	- Ora di lavoro (ns. tecn. loc.)	nr	4,00	54,00		216,00	22SP
	- Ora di viaggio	nr	4,00	36,00		144,00	22SP
	- Automezzo	nr	240,00	0,80		192,00	22SP
	- Diaria parziale	nr	1,00	33,00		33,00	22SP
281.043.C	Sensore Aerocom meccanico OD 110 (reed)	nr	1,00	119,20		119,20	22SP
685.923.C	Asta in vulkolan per piastrina FK mecc.	nr	1,00	4,94		4,94	22SP
771.004.C	Cavo 4x2x0,6 AWG F/UTP cat.5	mt	1,00	1,82		1,82	22SP
Scissione dei pagamenti							
I.V.A. versata dal committente							
art.17-ter DPR 633/72							

Riepilogo Iva	Imponibile	Imposta		
22SP Iva 22% split paymenti	860,96	189,41	Contributo Conai assolto ove dovuto	
Pagamento: bonifico bancario a 60 gg. d.f.f.m.	Tot. imponibile		860,96	
	Tot. imposta		189,41	
Timbro e firma per accettazione _____ Privi di riscontro entro 5 gg. lavorativi il presente consuntivo si intende accettato e idoneo per la fatturazione.	Tot. documento €.		1.050,37	

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono conservati presso i ns. archivi e saranno utilizzati esclusivamente per i fini amministrativi e contabili connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO

CLIENTE

Data e ora chiamata

Richiesto da: OSPEDALE SAN CAMILLO DE' LELIS.

27-10-2022

Filiale: RIETI

Numero intervento

Referente: RICCI

Intervento rich. per: IMP. AC 3000 STAZIONE (3) LABORATORIO ANALISI ESTERNO NON FUNZIONA

TECNICO	DATA INTERVENTO	VIAGGIO AND.		INTERVENTO		VIAGGIO RITRM		H TOTALI	H PAUSA	H V. L.	INT
		INIZIO	FINE	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE				
PETRUCCI	27.10.22	8.00	10.00	10.00	14.00	16.00	16.00	20.00	4.00		4


DESCRIZIONE ATTIVITA'

CONTROLO STAZIONE N° 3 LABORATORIO ANALISI ESTERNO. SONO FATTE PIU' PROVE PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO. SONO STATE SOSTITITE SCHEDE (ASIA DI PARTENZA E ARRIVO) + CAVO DI ALIMENTAZIONE. PROVE PIU' VOLTE IN PARTENZA E ARRIVO FUNZIONAMENTO REGOLARE. MOLTE SONO STATE CONTROLLATE TUTTE LE ALTRE STAZIONI PER EVITARE PROBLEMI. PROVA DA LABORATORI

RICAMBI UTILIZZATI

CODICE	DESCRIZIONE	PRELEVATO DA	Q.TA'	GUASTO	USURA	DANNO
28106300	SCHEDE RIVELA BASSO (STAZIONE 3) + CAVO SCHEDE	ASTA	1	X	X	

TIPOLOGIA DI INTERVENTO **CHIUSURA TICKET** **DATA E ORA CHIUSO**

<input type="checkbox"/> MPO	<input type="checkbox"/> IN PROGRESS	 27-10-22
<input type="checkbox"/> INSTALLAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	
<input checked="" type="checkbox"/> CORRETTIVA	<input type="checkbox"/> NO	

FIRMA DEL TECNICO PIU' RESPONSABILE: Ricci FIRMA DEL RESPONSABILE PRESSO IL CLIENTE: Sepe

LE ALTRE STAZIONI. IMPIANTO FUNZIONA REGOLARMENTE