



*Spett.le*  
AZIENDA U.S.L. RIETI  
Via del Terminillo, 42  
02100 Rieti

Roma, 23 Maggio 2022

**Nostro preventivo numero 139**

Egregi Signori,

con la presente Vi inviamo il preventivo di spesa per la riparazione del seguente strumento segnalato con Vostra richiesta 22-671 e ritirato con Vostro d.d.t. 1199 del 14/04/22:

**RAPPORTO TECNICO**

*Dopo un attento controllo dello strumento si è riscontrato che la guaina distale risulta arricciata in prossimità della testina distale. Vi facciamo presente che alla data odierna non ci risultano pervenute richieste di riparazioni per il rinoscopio in dotazione alla U.O.C. ORL dell'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti antecedenti a quella in oggetto. Dunque, dato che recentemente sono state adottate dalla ASL di Rieti nuove cover monouso per l'utilizzo del fibroscopio da noi fornito e dato che quest'ultime risultano di lunghezza inferiore rispetto alla dimensione operativa del dispositivo Storz, si può concludere che queste potrebbero aver portato ad una manovra scorretta nell'utilizzo del rinoscopio flessibile ed al suo danneggiamento (accadimento mai avvenuto, ad oggi, con l'utilizzo delle guaine precedenti)".*

- **Un Rhino-laringo-fibroscopio – Art. Storz 11101RP2 S/N 2848202**
  - *Sostituzione guaina distale*
  - *Test di prova e tenuta*

**Prezzo riparazione € 850,00**

**I.V.A.:** a Vostro carico  
**Pagamento :** 60 giorni data fattura  
**Validità :** 60 giorni

**Distinti saluti**

