

## Dettagli Richiesta

|             |            |                    |        |
|-------------|------------|--------------------|--------|
| Chiamata N. | 982026776  | Nostro Riferimento | Ghezzi |
| data        | 28.02.2022 | Ordine.:           |        |

## Dettagli Cliente Installazione/Consegna

|                    |  |                |                       |
|--------------------|--|----------------|-----------------------|
| Vostro Riferimento | Paola Grillo                               | Tel            | 0746278832            |
| Reparto            |  | Fax            |                       |
| Cliente            | P.O.RIETI<br>MAGAZZINO ECONOMALE           | Email          | p.grillo@asl.rieti.it |
| indirizzo          | VIALE J.F.KENNEDY SNC<br>RIETI 02100<br>IT | Codice Cliente | 20011636              |

## Dettagli Cliente di Fatturazione

|                    |  |                |                       |
|--------------------|--|----------------|-----------------------|
| Vostro Riferimento | Paola Grillo                               | Tel            | 0746278832            |
| Reparto            |  | Fax            |                       |
| Cliente            | P.O.RIETI<br>MAGAZZINO ECONOMALE           | Email          | p.grillo@asl.rieti.it |
| indirizzo          | VIALE J.F.KENNEDY SNC<br>RIETI 02100<br>IT | Codice Cliente | 20011636              |

## Dati Apparecchio

|                |               |             |
|----------------|---------------|-------------|
| Descrizione    | Codice        | Matricola   |
| BENEVISION N15 | 6620B-PA00044 | F5-0C024077 |

## Descrizione Intervento

### Guasto Segnalato

Sostituzione sensore SPO2 guasto in garanzia

### Azione Correttiva

In seguito a contatto telefonico con la dott.ssa Anna Maria Colletini al n. tel. 0746/278391 è emerso che il sensore risulta guasto in seguito a rottura dello stesso causata da un paziente.

ODL 22-000000210 inv. 63484

## Materiali utilizzati

| Item | Part Number:  | Description:                           | CC: | SL:  | Qty: | Unit Price: | Total Price: |
|------|---------------|--|-----|------|------|-------------|--------------|
| 1    | 512F-30-28263 | Reusable SpO2 Sensor, Adt, Finger-Clip | WAC | IG08 | 1,00 | 65,00       | 65,00        |

Totale Costi (IVA esclusa): EUR 65,00

## Termini e Condizioni

Pagamento

Validità del 30 Days

Data stimata

Porto