

Data 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2

VERBALE INTERVENTO TECNICO

Tecnico 1 CARRASSI	Tecnico 2	N° ordine 22-000001721	del 24/10/2022	Preventivo N°.	Del
Cliente ASL RIETI		Ospedale DE LELLIS			
Reparto PRONTO SOCCORSO		Indirizzo RIETI			

Apparecchio:	Modello:	Matricola:
MONITOR PARAMETRICO	BENEVISION N15	FC-0C024168 INV.63529

Descrizione
MALFUNZIONAMENTO NOTE RICHIEDENTE: SATURIMENTO NON FUNZIONANTE.


Note Tecniche / Lavori eseguiti
La saturimetria non funziona perché non è presente il cavo SPO2 sull'unità.
Seguirà un preventivo di fornitura fuori garanzia di:
0651-30-77014 CAVO PROLUNGA CON SENSORE MINDRAY 512F ADU, A DITO

MATERIALE UTILIZZATO			LEGENDA	
Codice Parte	Q. tà	Descrizione	Attività	
			<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione fuori Garanzia
			<input type="checkbox"/>	Riparazione in Garanzia di Vendita
			<input type="checkbox"/>	Intervento in Contratto Full Risk
			<input type="checkbox"/>	Collaudo / Installazione
			<input type="checkbox"/>	Manutenzione in Contratto correttiva
			<input type="checkbox"/>	Manutenzione preventiva

Dati Lavoro		Ricambio Exchange	Qt.	Descrizione	Contratto di Manutenzione	Visita N°
Tecnici	1					
Ore Lavoro	1					
Ore Viaggio						
KM A/R						

TIMBRO E FIRMA CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO



TECNOSALUS ELETTROMEDICALI

PREVENTIVO PER LA SEDE:

AZIENDA USL RIETI
VIA DEL TERMINILLO, 42
02100 RIETI (RI)

RIFERIMENTO: 22-000001721 del 24/10/2022

Spett.le

AZIENDA USL RIETI
VIA DEL TERMINILLO, 42
02100 RIETI (RI)

c.a. Ing. Marco Risa
Ing. A. Germolè

Preventivo

Protocollo N° P P00759/22 del 25/10/2022
Commessa N° COM4344 del 25/10/2022

MONITOR PARAMETRICO BENEVISION N15 SERIALE FC-0C024168 INV.63529 Pronto Soccorso OSPEDALE DI RIETI
NOTE RICHIEDENTE: SATURIMENTRO NON FUNZIONANTE.

Codice	Descrizione Articolo	Q.ta	Importo	Subtotale	Iva
I.T.	INTERVENTO TECNICO NON IN GARANZIA	1,0			
	La saturimetria non funziona perché non è presente il cavo SPO2 sull'unità.				
0651-30-77014	CAVO PROLUNGA CON SENSORE MINDRAY 512F N ADU, A DITO	1,0	219,00	219,00	22

TOTALE PREVENTIVO €: 219,00


(iva esclusa)

CONDIZIONI DI FORNITURA:

Pagamento: NEI TERMINI DI LEGGE
Validità: 25/10/2022
IVA: Vs. carico
Tempi di Consegna: PRONTA CONSEGNA
Trasporto: NS CARICO
Montaggio: NS CARICO
Garanzia: 6 MESI

Saluti

Tecnosalus Elettromedicali Srl
ing. Federico Velluto
arnm.re.unica



Data | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |

VERBALE INTERVENTO TECNICO

Tecnico 1 CARRASSI	Tecnico 2	N° ordine 22-000001720	del 24/10/2022	Preventivo N°.	Del
Cliente ASL RIETI			Ospedale DE LELLIS		
Reparto PRONTO SOCCORSO			Indirizzo RIETI		

Apparecchio:	Modello:	Matricola:
MONITOR PARAMETRICO	BENEVISION N15	FC-0C024097 INV.63485

Descrizione
MALFUNZIONAMENTO NOTE RICHIEDENTE: SATURIMENTO NON FUNZIONANTE.


Note Tecniche / Lavori eseguiti
La saturimetria non funziona perché non è presente il cavo SPO2 sull'unità.
Seguirà un preventivo di fornitura fuori garanzia di:
0651-30-77014 CAVO PROLUNGA CON SENSORE MINDRAY 512F ADU, A DITO

MATERIALE UTILIZZATO			LEGENDA	
Codice Parte	Q. tà	Descrizione	Attività	
			<input checked="" type="checkbox"/>	Riparazione fuori Garanzia
			<input type="checkbox"/>	Riparazione in Garanzia di Vendita
			<input type="checkbox"/>	Intervento in Contratto Full Risk
			<input type="checkbox"/>	Collaudo / Installazione
			<input type="checkbox"/>	Manutenzione in Contratto correttiva
			<input type="checkbox"/>	Manutenzione preventiva

Dati Lavoro		Ricambio Exchange	Qt.	Descrizione	Contratto di Manutenzione	Visita N°
Tecnici	1					
Ore Lavoro	1					
Ore Viaggio						
KM A/R						

TIMBRO E FIRMA CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO



TECNOSALUS ELETTROMEDICALI

PREVENTIVO PER LA SEDE:

AZIENDA USL RIETI
VIA DEL TERMINILLO, 42
02100 RIETI (RI)

RIFERIMENTO: 22-000001720 del 24/10/2022

Spett.le

AZIENDA USL RIETI
VIA DEL TERMINILLO, 42
02100 RIETI (RI)

c.a. Ing. A. Germolè
Ing. Marco Risa

Preventivo

Protocollo N° P P00757/22 del 25/10/2022
Commessa N° COM4343 del 25/10/2022

MONITOR PARAMETRICO BENEVISION N15 SERIALE FC-0C024097 INV.63485 Pronto Soccorso OSPEDALE DI RIETI
NOTE RICHIEDENTE: SATURIMENTRO NON FUNZIONANTE.

Codice	Descrizione Articolo	Q.ta	Importo	Subtotale	Iva
I.T.	INTERVENTO TECNICO NON IN GARANZIA	N 1,0			
	La saturimetria non funziona perché non è presente il cavo SPO2 sull'unità.				
0651-30-77014	CAVO PROLUNGA CON SENSORE MINDRAY 512F N ADU, A DITO	1,0	219,00	219,00	22

TOTALE PREVENTIVO €: 219,00

(iva esclusa)

CONDIZIONI DI FORNITURA:

Pagamento: NEI TERMINI DI LEGGE
Validità: 25/01/2023
IVA: Vs. carico
Tempi di Consegna: PRONTA CONSEGNA
Trasporto: NS CARICO
Montaggio: NS CARICO
Garanzia: 6 MESI

Saluti

Tecnosalus Elettromedicali Srl

ing. Federico Velluto

amm.re.unico