




22-000000556



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

**ASL
RIETI**

INVENTARIO 64967		COD. CDC - DESCR. CDC A01A-0312 - Pronto Soccorso -		DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 01-04-22 10:56 - 01-04-22 10:56	
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC ANNALISA TESTA - 3297118245		UBICAZIONE EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: COVID 19		ODL INTERVENTO 22-000000556	
TIPOLOGIA SONDA SETTORIALE PHASED-ARRAY PER ECOGRAFIA		MODELLO P1-5CT		PRESIDIO / SEDE OSP. RIETI	
PRODUTTORE ALPINION MEDICAL SYSTEM	COD. CIVAB SSCPNL0000054445	MATRICOLA MTHP010TK88	INV. ENTE	FASCIA CRITICA	

ATTIVITA' RICHIESTE							
<input type="checkbox"/> Manut. Prev.		<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva		CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - - RICHIESTA SOSTITUZIONE - URGENTE			
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.		<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part					
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)		<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)					
NOTE INTERVENTO							
NOTE RICHIEDENTE: RICHIESTA SOSTITUZIONE - URGENTE							
Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
11:46	01-04-22	11:46	01-04-22	BIOLIVE srl ()	PAOLA GRILLO	assegnazione	--
09:17	07-04-22	09:17	07-04-22	PAOLA GRILLO GLOBAL SERVICE (paola.grillo)		rendicontazione	SOSPENSIONE INTERVENTO -- SI RICONTRA GUASTO ALLA SONDA CARDIOLOGICA PT-SCT S/N MTHP010 TKBE, PROBABILMENTE CAUSATO DAGLI UTILIZZATORI. LA SONDA NECESSITA DI RIPARAZIONE E SI PROCEDE AL RITIRO. SI RICONTRA CHE ANCHE LA SONDA LINEARE S/N MTNAA026TKBC E DANNEGGIATA E NECESSITA DI RIPARAZIONE.
PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:							
NOME COGNOME REFER. REPARTO:				DATA: 12-04-22			
<input type="button" value="SALVA FIRME >>"/>							
Esecutore:		Tecnico Interno:			Ref. Reparto:		
_____		_____			_____		