




22-000000876



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
RIETI

INVENTARIO 63425		COD. CDC - DESCR. CDC N035 - RADIOLOGIA DOMICILIARE -		DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 11-05-22 13:44 - 11-05-22 13:44	
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC ENRICO DEL SIGNORE - 3289455680		UBICAZIONE EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: COVID 60		ODL INTERVENTO 22-000000876	
TIPOLOGIA LETTORE/DETTETTORE A FLAT PANEL		MODELLO CAREVIEW 1500CW		PRESIDIO / SEDE POLIAMB. RIETI	
PRODUTTORE CARERAY	COD. CIVAB D31D65C0640	MATRICOLA C08UCON-078	INV. ENTE 63425	FASCIA CRITICA Finanziamenti propri	

ATTIVITA' RICHIESTE			CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - IL DETETTORE NON COMUNICA CON IL SOFTWARE CAREPAX. IL SISTEMA NON È FUNZIONANTE
<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva		
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part		
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)		

NOTE INTERVENTO

NOTE RICHIEDENTE: IL DETETTORE NON COMUNICA CON IL SOFTWARE CAREPAX. IL SISTEMA NON È FUNZIONANTE

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
14:21	11-05-22	14:21	11-05-22	TRADE ART 2000 ()	PAOLA GRILLO	assegnazione	--
16:57	13-05-22	16:57	13-05-22	PAOLA GRILLO GLOBAL SERVICE (paola.grillo)		rendicontazione	SOSPENSIONE INTERVENTO -- A SEGUITO DI COLLEGAMENTO IN REMOTO SVOLTO IN DATA ODIRENA(13/05/22),COME DA ACCORDI CON IL CAPO TECNICO DOTT. ENRICO DEL SIGNORE, NON È STATO POSSIBILE RICONOSCERE IL PANNELLO WI-FI. PERTANTO SI RENDE NECESSARIO UN INTERVENTO ON SITE PER TENTATIVO DI RICONFIGURAZIONE CHE SVOLGEREMO IN DATA 18/05/2022 CON IL NOSTRO TECNICO SIG. ROBERTO COTOGNI.
09:25	19-05-22	09:25	19-05-22	PAOLA GRILLO GLOBAL SERVICE (paola.grillo)	PAOLA GRILLO	rendicontazione	SOSPENSIONE INTERVENTO -- EFFETTUATO TENTATIVO DI CONFIGURAZIONE. SI RIESCE AD ENTRAERE NEL SISTEMA DI CONFIGURAZIONE MA NE TRAMITE IL CAVO DI COLLEGAMENTO DIRETTO NE TRAMITE IL WI-FI È POSSIBILE ACQUISIRE UN IMMAGINE. SI RITIRA IL PANNELLO ED IL COMPUTER DI ACQUISIZIONE PER RIPARAZIONE IN LABORATORIO. SEGUIRA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL UFFICIO TECNICO.

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE: