



23-000002072

ASL
RIETI

INVENTARIO 60542		COD. CDC - DESCR. CDC A01A-0101 - EMODINAMICA -		DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 15-12-23 13:47 - 15-12-23 13:47	
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC LUISA CICCAGLIONI - 10279		UBICAZIONE EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: SALA EMODINAMICA BLOCCO A-0101-0101		ODL INTERVENTO 23-000002072	
TIPOLOGIA TAVOLO PORTA-PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO		MODELLO PORTABLE STANDARD		PRESIDIO / SEDE OSP. RIETI	
PRODUTTORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	COD. CIVAB TPAPHIC2732	MATRICOLA 31	INV. ENTE 60542	FASCIA CRITICA	

ATTIVITA' RICHIESTE

<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - SOSTITUZIONE CARTER DESTRO BASE MONITORIZZATA TAVOLO
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

NOTE INTERVENTO**NOTE RICHIEDENTE: SOSTITUZIONE CARTER DESTRO BASE MONITORIZZATA TAVOLO**

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
16:52	15-12-23	16:52	15-12-23	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	PAOLA GRILLO	assegnazione	--
16:52	15-12-23	16:52	15-12-23	PAOLA GRILLO		riassegnazione	--
08:33	18-12-23	09:14	18-12-23	PAOLA GRILLO GLOBAL SERVICE (paola.grillo)		rendicontazione	SOSPENSIONE INTERVENTO - ESEGUITO LAVORO IN REMOTO: LA TSRM RIFERISCE CHE IL CARTER DEL TAVOLO PORTA PAZIENTI È DANNEGGIATO E NECESSITA SOSTITUZIONE. ANCHE IL MOVIMENTO PIVOT DELLO STESSO RISULTA NON FUNZIONANTE NELLO SBLOCCO. UNA ULTERIORE ATTIVITÀ È NECESSARIA SUL SISTEMA, IL REPARTO VERRÀ CONTATTATO PER L ORGANIZZAZIONE. IL SISTEMA VIENE RESTITUITO ALL USO CON RESTRIZIONI COME ACCETTATO DAL CLIENTE.

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 20-12-23

SALVA FIRME >>

Esecutore:

Tecnico Interno:

Ref. Reparto: