

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE

UOSD INGEGNERIA CLINICA

Oggetto: Rettifica della Determinazione Dirigenziale n° 288/2024 dello 05.02.2024 riguardante l'affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, in favore della Società Philips SpA, del servizio di riparazione del tavolo porta paziente, n° cespite 60542, in uso presso la UOC Cardiologia del PO di Rieti.

Importo pari ad € 3.468,75, IVA esclusa – CIG: Z103DE8429

Estensore: Dott.ssa Dionisi Simona

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Dott.ssa. Dionisi Simona

Data 04/04/2024 Firmato elettronicamente da Dionisi Simona

Il Dirigente.: Ing. Della Vedova Daniele

Data 04/04/2024 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 503030101

Autorizzazione: AUT. 48/2024

Data 09/04/2024 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: Rettifica della Determinazione Dirigenziale n° 288/2024 dello 05.02.2024 riguardante l'affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, in favore della Società Philips SpA, del servizio di riparazione del tavolo porta paziente, n° cespite 60542, in uso presso la UOC Cardiologia del PO di Rieti.
Importo pari ad € 3.468,75, IVA esclusa – CIG: Z103DE8429

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.13/C.S. del 01.06.2023, con la quale il Commissario Straordinario, nominato con deliberazione n. 1/ C.S. del 26.05.2023, conferisce deleghe ai Dirigenti preposti alle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui all'allegato A alla deliberazione 13/C.S./2023;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL RESPONSABILE f.f. DELLA

UOSD INGEGNERIA CLINICA

PREMESSO che:

- presso la Sala Operatoria di Emodinamica della UOC Cardiologia del PO di Rieti è in uso un Angiografo Cardiologico Mod. Allure XPer FD10 la cui parte principale, il tavolo porta paziente Mod. Portable Standard, n° inventario e n° cespite 60542, n° matricola 31, necessitava di intervento di riparazione perché danneggiato e non correttamente funzionante;
- in data 15.12.2023 alla UOSD Ingegneria Clinica perveniva, da parte della UOC Cardiologia, una richiesta di intervento avente ODL n°23-000002072 per mezzo della quale si richiedeva di intervenire riguardo il tavolo sopra citato;(Atti)
- a seguito di tale richiesta di intervento con Determinazione Dirigenziale n° 1595/2023 del 18.12.2023, (rettificata dalla Determinazione Dirigenziale n° 288/2024 dello 05.02.2024 da rettificare a sua volta), veniva affidata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, alla Società Philips SpA a Socio Unico, il servizio manutentivo di riparazione del tavolo porta paziente sopra menzionato;

TENUTO CONTO di quanto esperito in premessa, la Società Philips SpA a Socio Unico, Casa Produttrice dell'Angiografo, riscontrava, attraverso un intervento tecnico eseguito da remoto, (TSRM), alcune problematiche inibenti l'utilizzo dell'apparecchiatura redatte in un primo rapporto tecnico n° WO-09644052_1 del 18.12.2023, (Alleg. agli atti della Determinazione n° 1595/2023 e sottoposti entrambi ad una prima a rettifica). risultato, in seguito, errato, e quindi annullato dalla stessa Società e rettificato in data 11.01.2024 da e con un successivo Rapporto Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Rettifica della Determinazione Dirigenziale n° 288/2024 dello 05.02.2024 riguardante l'affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, in favore della Società Philips SpA, del servizio di riparazione del tavolo porta paziente, n° cespite 60542, in uso presso la UOC Cardiologia del PO di Rieti.

Importo pari ad € 3.468,75, IVA esclusa – CIG: Z103DE8429

Tecnico n° WO-09650780_1 che pareva essere corretto nella sostanza così come di seguito veniva riportato:(Atti)

- ✓ il Carter del tavolo porta pazienti è danneggiato e necessita di sostituzione;
- ✓ il movimento pivot del tavolo non è funzionante in modo corretto nello sblocco e anche in questo caso è necessario un intervento correttivo;
- ✓ la stessa TSRM ribadisce che è necessario un intervento tecnico “in loco” e che la UOC Cardiologia può tenere l'apparecchiatura fino alla riparazione totale impegnandosi, però, ad utilizzarla con le restrizioni prescritte;

PRESO ATTO del fatto che, per motivi ignoti e non ascrivibili agli Uffici della UOSD Ingegneria Clinica, la Società Philips in data 04.03.2024 trasmetteva un terzo Rapporto Tecnico n° WO-10053716_1 con il quale dichiarava che, in merito alla problematica segnalata nella richiesta d'intervento tecnico citata in premessa, era stata apportata la riparazione con sostituzione del Carter destro base e conseguente monitorizzazione del tavolo porta pazienti per il quale si scrive, e, quindi, lo stato del dispositivo, al momento, risultava e risulta tutt'ora essere in ottime condizioni di utilizzo tali da far sì che il sistema sembri soddisfare le specifiche dell'attività eseguita, motivo per cui il Dispositivo Angiografo Cardiologico torna alla normale attività operativa;(All.1)

VISTO quanto sopra citato anche il preventivo di spesa di riparazione n.° Q-01205483 del 18.12.2023, (Alleg. agli atti della Determinazione n° 1595/2023, già rettificata con Determinazione n° 288/2024 dello 05.02.2024, a sua volta, da sottoporre a rettifica), inizialmente trasmesso dal suddetto operatore economico Philips, per mero errore materiale, risultava essere errato in alcune parti sostanziali, quali, per es., l'importo economico e, dunque, in data 15.01.2024 la Società Philips Stessa trasmetteva, ad annullamento e rettifica del precedente, un nuovo preventivo di spesa n° Q-01223446 per la riparazione del tavolo porta paziente sopra citato avente un importo di spesa differente rispetto all'offerta precedente che l' O.E. reputava sostanzialmente corretto in relazione alla tipologia di intervento risultante pari ad € 4.108,00, IVA esclusa;(Atti)

DATO CHE l'operatore economico Philips ha di nuovo annullato e rettificato l'ultimo preventivo sopra menzionato a causa di un nuovo problema sostanziale relativo alla parte economica, e, riferentesi all'importo di spesa, in data 06.03.2024, lo stesso O.E. dunque, trasmetteva un ulteriore preventivo di spesa a consuntivo n° Q-01270965, ritenuto equo in via definitiva, riguardante il lavoro di riparazione effettuato e riportante un importo finale e risolutivo pari ad € 3.468,75, IVA esclusa;(All.2)

DATO ATTO che il nuovo e ultimo preventivo di rettifica del precedente è stato ritenuto congruo ed in linea con i prezzi di mercato;

PRESO ATTO della nota della Direzione Amministrativa prot. n.° 69447 del 13.10.2023, con la quale, nelle more della riorganizzazione della U.O.S.D. Ingegneria Clinica e HTA, è stata affidata all' Ing. Daniele Della Vedova, altresì Responsabile f.f. della U.O.C. Tecnico Patrimoniale, Giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n.° 379/CS/2023 dello 05.10.2023, la responsabilità a sovrintendere a tutte le attività di manutenzione degli elettromedicali aziendali attualmente in carico alla suddetta Unità Operativa;

VISTA, altresì, Giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n°620/CS/2023 dello 07.12.2023 con la quale, nelle more della riorganizzazione della UOSD Ingegneria Clinica, viene conferito l'incarico temporaneo di Responsabile f.f. della suddetta UOSD all' Ing. Daniele Della Vedova, ex art. 73 CCNL area funzioni locali 2016/2018;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito “Codice” n.d.r.);

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Rettifica della Determinazione Dirigenziale n° 288/2024 dello 05.02.2024 riguardante l'affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, in favore della Società Philips SpA, del servizio di riparazione del tavolo porta paziente, n° cespite 60542, in uso presso la UOC Cardiologia del PO di Rieti.
Importo pari ad € 3.468,75, IVA esclusa – CIG: Z103DE8429

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1 del D. Lgs. 36/2023 – Principio del risultato, il quale:

- al comma 1, prescrive “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”;
- al comma 3, prescrive “principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità”
- al comma 4, prescrive “Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti (...);

VISTO E RICHIAMATO l'art. 4 del D. Lgs. 36/2023 – Criterio interpretativo e applicativo, a tenore del quale “Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice che disciplina le modalità di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 15 del Codice si chiede di nominare quale Responsabile Unico di Progetto la Dott.ssa Simona Dionisi – già funzionario, Collaboratore Amministrativo Cat. D, della UOSD Ingegneria Clinica con compiti e funzioni previste dal medesimo articolo;

CONSIDERATO che da parte degli Uffici dell'Ingegneria Clinica è stato richiesto all'operatore economico Philips SpA a Socio Unico apposita dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;

CONSIDERATO, quindi, che, con la rettificata Determinazione n° 1595/2023 con la Determinazione n° 288/2024, per la quale si procede necessariamente a nuova rettifica, è già stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, in favore della Società Philips SpA a Socio Unico, il servizio manutentivo di riparazione del tavolo porta paziente, Mod. Portable Standard, per apparecchiatura radiologica, (Angiografo Cardiologico Mod. Allure XPer FD10), n° cespite e n° inventario 60542, n° Matricola 31 in uso presso la Sala Operatoria di Emodinamica della UOC Cardiologia del PO di Rieti per un importo in fase definitiva di € 3.468,75, IVA esclusa;

RITENUTO, pertanto, alla luce dei fatti emersi e riportati in istruttoria, di dover rettificare, oltremodo, anche la Determinazione n° 288/2024 dello 05.02.2024, così come è accaduto per la Determinazione n° 1595/2023 del 18.12.2023. esclusivamente nelle parti relative alla consultazione di un Rapporto Tecnico e un Preventivo di spesa entrambi trasmessi dall'O.E. Philips interamente ex novo per le motivazioni sopra addotte, rilevate ed esaminate,

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto ha dato luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z103DE8429 che, alla luce del ricalcolo dell'onere dovuto all' O.E. Philips, continuerà ad essere lo stesso;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Rettifica della Determinazione Dirigenziale n° 288/2024 dello 05.02.2024 riguardante l'affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, in favore della Società Philips SpA, del servizio di riparazione del tavolo porta paziente, n° cespite 60542, in uso presso la UOC Cardiologia del PO di Rieti.
Importo pari ad € 3.468,75, IVA esclusa – CIG: Z103DE8429

D E T E R M I N A

DI APPROVARE, le premesse e l'istruttoria al presente atto, che, quindi, si intendono integralmente richiamate;

DI DARE ATTO che la Dott.ssa Simona Dionisi, funzionario, Collaboratore Amministrativo, con qualifica D, in servizio presso la U.O.S.D. Ingegneria Clinica, quale Responsabile Unico del Progetto, (RUP), con i compiti e le funzioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023;

DI DARE ATTO che, per mero errore materiale imputabile all'O.E. Philips nella Determinazione Dirigenziale n° 288/2024 dello 05.02.2024, così come è avvenuto nel caso della Determinazione Dirigenziale n° 1595/2023 del 18.12.2023, sono stati impegnati importi differenti rispetto a quello dovuto alla Società Philips stessa, (prima pari ad € 4.006,00, IVA esclusa, poi pari ad € 4.108,00, IVA esclusa), ed infine l'importo ultimo, come da All.2, di € 3.468,75, IVA esclusa;

DI RETTIFICARE la Determinazione Dirigenziale n° 288/2024 dello 05.02.2024, già più volte richiamata, nelle parti relative all'enucleazione del Rapporto Tecnico e del Preventivo di Spesa riportati errati per le ragioni meglio esplicitate in fase istruttoria e, di conseguenza, riprodotti ex novo, (per la terza volta), dalla Società Philips e riportati in modo integralmente corretto nel presente atto;

DI INTEGRARE la Determinazione Dirigenziale n° 288/2024 con le novellate e aggiornate informazioni e documentazioni riportate in istruttoria:(All.1 e All.2)

DI PRENDERE ATTO, altresì, che il CIG assegnato al presente affidamento, comprensivo di onere ricalcolato come meglio sopra enucleato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari permane il seguente: Z103DE8429;

DI DISPORRE l'invio dell'ordinativo elettronico NSO alla società affidataria per le conseguenti attività di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità con la vigente normativa in materia;

DI INCLUDERE l'onere ricalcolato derivante dal presente provvedimento, pari ad €4.231,88, (IVA 22% inclusa), nelle risorse di cui al conto di costo 503030101 – manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – Bilancio anno 2024;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile f. f. della U.O.S.D Ingegneria Clinica
Ing. Daniele Della Vedova

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Rettifica della Determinazione Dirigenziale n° 288/2024 dello 05.02.2024 riguardante l'affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, in favore della Società Philips SpA, del servizio di riparazione del tavolo porta paziente, n° cespite 60542, in uso presso la UOC Cardiologia del PO di Rieti.

Importo pari ad € 3.468,75, IVA esclusa – CIG: Z103DE8429

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data

Il Direttore Sanitario: Dott. Angelo Barbato

Data