



23-000001617

**ASL
RIETI**

INVENTARIO		COD. CDC - DESCR. CDC		DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO			
66097		N015 - BLOCCO OPERATORIO -		28-09-23 08:41 - 28-09-23 08:41			
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC		UBICAZIONE		ODL INTERVENTO			
PAOLA GRILLO PER CONTO DI: -		EDIFICIO: - PIANO: - STANZA: SALA OPERATORIA		23-000001617			
TIPOLOGIA		MODELLO		PRESIDIO / SEDE			
ANESTESIA, SISTEMA PER		ATLAN A 350		OSP. RIETI			
PRODUTTORE	COD. CIVAB	MATRICOLA	INV. ENTE	FASCIA CRITICA			
DRAEGER	ANSDDRR0000032463	ASRJ-0204	136301				
ATTIVITA' RICHIESTE							
☐ Manut. Prev. ☐ Verifica Sicur. ☐ Richiesta ric. (RR)		☒ Manut. Correttiva ☐ Verifica Sicur. part ☐ Addestram. (AD)		CAUSALE / PROBLEMA: RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE			
NOTE INTERVENTO							
APPARECCHIO DI ANESTESIA DRAEGER, MATRICOLA ASRJ-0204: ROTTURA MANOPOLA SENSORE. SI RICHIEDE INTERVENTO TECNICO URGENTE. PER INFORMAZIONI E/O EVENTUALI ACCORDI SI PREGA CONTATTARE LA DOTT.SSA CORONETTA BARBARA AL N. TEL. 0746/278305. GRAZIE.							
Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
08:41	28-09-23	08:41	28-09-23	DRAEGER MEDICAL ITALIA ()		assegnazione	APPARECCHIO DI ANESTESIA DRAEGER, MATRICOLA ASRJ-0204: ROTTURA MANOPOLA SENSORE. SI RICHIEDE INTERVENTO TECNICO URGENTE. PER INFORMAZIONI E/O EVENTUALI ACCORDI SI PREGA CONTATTARE LA DOTT.SSA CORONETTA BARBARA AL N. TEL. 0746/278305. GRAZIE.
PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:							
NOME COGNOME REFER. REPARTO:						DATA: 07-05-24	
SALVA FIRME >>							
Esecutore:			Tecnico Interno:			Ref. Reparto:	