



24-000001650

ASL
RIETI

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------|-----------------------|
| INVENTARIO 63908 | COD. CDC - DESCR. CDC A01A-0310 - Radiologia - | DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 07-11-24 08:20 - 07-11-24 08:20 | | |
| TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC PAOLA GRILLO PER CONTO DI: - | UBICAZIONE EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: DIAGNOSTICA RADIOLOGICA P.S.-0310-0311 | ODL INTERVENTO 24-000001650 | | |
| TIPOLOGIA TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO | MODELLO REVOLUTION EVO | PRESIDIO / SEDE OSP. RIETI | | |
| PRODUTTORE GE MEDICAL SYSTEMS | COD. CIVAB TACGE0C1357 | MATRICOLA CBDGG2100005HM/A5332120 | INV. ENTE 133478 | FASCIA CRITICA |

ATTIVITA' RICHIESTE

| | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Manut. Prev. | <input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva | CAUSALE / PROBLEMA: RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE |
| <input type="checkbox"/> Verifica Sicur. | <input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part | |
| <input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR) | <input type="checkbox"/> Addestram. (AD) | |

NOTE INTERVENTO

TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO GE DELLA RADIOLOGIA DEL PRONTO SOCCORSO, N.CONFIGURAZIONE A5332120:AVARIA DEI SENSORI A RIDOSSO DEL LETTINO PORTA PAZIENTI COMPROMETTENDONE L UTILIZZO. SI RICHEIDE INTERVENTO TECNICO URGENTE. PER INFORMAZIONI E/O ACCORDI, SI PREGA DI CONTATTARE LA DOTT.SSA NADIA MORETTINI, N. CELL. 338 9008578. GRAZIE.

| Dalle | Del | Alle | Del | Tecnico assegn. | Altro Tecnico | Tipo Attività | Note Attiv./Sospensione |
|-------|----------|-------|----------|--|---------------|-----------------|--|
| 08:20 | 07-11-24 | 08:20 | 07-11-24 | GE HEALTHCARE | | assegnazione | TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO GE DELLA RADIOLOGIA DEL PRONTO SOCCORSO, N.CONFIGURAZIONE A5332120:AVARIA DEI SENSORI A RIDOSSO DEL LETTINO PORTA PAZIENTI COMPROMETTENDONE L UTILIZZO. SI RICHEIDE INTERVENTO TECNICO URGENTE. PER INFORMAZIONI E/O ACCORDI, SI PREGA DI CONTATTARE LA DOTT.SSA NADIA MORETTINI, N. CELL. 338 9008578. GRAZIE. |
| 10:56 | 07-11-24 | 10:56 | 07-11-24 | PAOLA GRILLO GLOBAL SERVICE (paola.grillo) | | rendicontazione | SOSPENSIONE INTERVENTO -- AZIONE SVOLTA IN REMOTO: CONNETTIVITÀ ASSENTE, IMPOSSIBILE EFFETTUARE UNA DIAGNOSI. FATTO RIFERIMENTO SOLO ALLA DESCRIZIONE DEL CLIENTE. VERIFICA/TEST SVOLTO: NESSUNO, L FSE DEVE RECARSI IN LOCO. SISTEMA FUNZIONANTE. SI ALLEGA RAPPORTO TECNICO DI SOSPEO. - INTERROTTA SOSPENSIONE PER CHIUSURA INTERVENTO DA: PAOLA GRILLO IL 20-12-24 |
| 08:39 | 11-11-24 | 11:00 | 11-11-24 | PAOLA GRILLO GLOBAL SERVICE (paola.grillo) | PAOLA GRILLO | rendicontazione | SOSPENSIONE INTERVENTO -- IL SISTEMA FUNZIONA PERFETTAMENTE. . NON È STATO POSSIBILE INTERVENIRE PER URGENZE DI REPARTO, SISTEMA OCCUPATO O NON DISPONIBILE, DA RIPROGRAMMARE INTERVENTO. SI ALLEGA RAPPORTO TECNICO GE SOSPEO. - INTERROTTA SOSPENSIONE PER CHIUSURA INTERVENTO DA: PAOLA GRILLO IL 20-12-24 |
| 16:10 | 20-12-24 | 16:10 | 20-12-24 | PAOLA GRILLO GLOBAL SERVICE (paola.grillo) | PAOLA GRILLO | rendicontazione | ALTRO TIPO -- EFFETTUATE VERIFICHE SUI SENSORI DEL LETTINO. TUTTI I TEST SONO STATI SUPERATI CON ESITO POSITIVO. NESSUN PROBLEMA RISCOSTRATO. TEST ESEGUITI: TEST |

SENSORI LETTINO SUPERATI CON
ESITO POSITIVO.

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

DATA CHIUSURA: 19-12-24 10:00

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 31-01-25

SALVA FIRME >>

Esecutore:

Tecnico Interno:

Ref. Reparto:
