



25-000000496

ASL
RIETI

INVENTARIO 67372		COD. CDC - DESCR. CDC N015 - BLOCCO OPERATORIO -	DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 26-03-25 16:01 - 26-03-25 16:01	
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC ENRICO DEL SIGNORE - NOLDAP		UBICAZIONE EDIFICIO: - PIANO: - STANZA: SALA VASCOLARE	ODL INTERVENTO 25-000000496	
TIPOLOGIA PORTATILE PER RADIOSCOPIA (ARCO A C) DIGITALE DR		MODELLO VISION RFD	PRESIDIO / SEDE OSP. RIETI	
PRODUTTORE ZIEHM IMAGING GMBH	COD. CIVAB PRYZEB0000052904	MATRICOLA 24851	INV. ENTE 141226	FASCIA CRITICA

ATTIVITA' RICHIESTE

<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - SI SEGNALE MALFUNZIONAMENTO DEL CAVO DEL PEDALE DELL'ARCO A 'C'. SI RICHIEDE INTERVENTO CORRETTIVO.
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

NOTE INTERVENTO

NOTE RICHIEDENTE: SI SEGNALE MALFUNZIONAMENTO DEL CAVO DEL PEDALE DELL'ARCO A 'C'. SI RICHIEDE INTERVENTO CORRETTIVO. - CHIAMATA SU APPARECCHIATURA CON CDC NON ASSOCIATO AL RICHIEDENTE

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
16:39	26-03-25	16:39	26-03-25	TRADE ART 2000 ()	PAOLA GRILLO	assegnazione	--
13:08	10-04-25	13:08	10-04-25	PAOLA GRILLO GLOBAL SERVICE (paola.grillo)		rendicontazione	ALTRO TIPO -- VIENE RISCOVRATO DANNEGGIAMENTO DEL CAVO DI COLLEGAMENTO TRA C-ARM E PEDALE RAGGI E CHE DEVE ESSERE SOSTITUITO CON NUOVO RICAMBIO ORIGINALE. ESEGUITI TEST CON PEDALE IN MODALITÀ WIRELESS PER 30 MINUTI, SENZA RISCOVRARE ANOMALIE. SI RICORDA CHE NON DOVREBBERO ESSERCI IMPEDIMENTI TRA C-ARM E PEDALE PER GARANTIRE LA CORRETTA TRASMISSIONE E DI CAMBIARE LE PILE DEL PEDALE

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

DATA CHIUSURA: 02-04-25 15:30

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 09-07-25

SALVA FIRME >>

Esecutore:

Tecnico Interno:

Ref. Reparto: