



Trade Art

Trade Art 2000 S.p.A • Via della Pisana, 1353 • 00163 Roma • Italia
Direzione e Coordinamento di Skyward Group S.r.l. • Cod. Fisc. 09547051004
Cap. Soc. € 500.000,00 i.v. • Cod. Fisc., P. Iva e R.I. di Roma n. 04607611003 • R.E.A. n. 785430 • Cod. Dest. M5UXCR1
T. +39.06.65.77.17.11 (ric. aut.) • F. +39.06.65.77.17.18 • www.tradeart2000.com • info@tradeart2000.com • tradeart2000@pec.it

Cliente 126 AZIENDA USL RIETI VIA DEL TERMINILLO, 42 02100 RIETI RI TEL. 07462781	Rapporto Tecnico		N. 00844-25	del 02/04/2025
	Tecnico		Diego Petrocchi	
	Ref. Cliente			
	Apparecchio		Marca	
	PORTATILE DA SALA OPERATORIA		ZIEHM IMAGING GMBH	
Sito di intervento OSP. SAN CAMILLO DE LELLIS VIA J.F. KENNEDY RIETI 02100 RI TEL.	Modello		Matricola	
	VISION RFD IGZO 25 KW 31x31		24851	
	Modalità servizio		Tipo intervento	
	GARANZIA		Assistenza Tecnica	
	Ore Viaggio	Ore Lavoro	Ora Inizio	Ora Fine
	2	1	14:30	15:30

Segnalazione Cliente
MALFUNZIONAMENTO CAVO PEDALE WIFI

Descrizione attività
Viene riscontrato danneggiamento del cavo di collegamento tra C-Arm e pedale raggi e che deve essere sostituito con nuovo ricambio originale. Eseguiti test con pedale in modalità wireless per 30min, senza riscontrare anomalie. Si ricorda che non dovrebbero esserci impedimenti tra C-Arm e pedale per garantire la corretta trasmissione e di cambiare le pile del pedale.

Parti sostituite			
Codice Parte	Descrizione	Numero di serie/lotto	Quantità

STATO INTERVENTO: Concluso	STATO APPARECCHIO: Utilizzabile
-----------------------------------	--

Firma cliente Il cliente dichiara che l'apparecchio è perfettamente funzionante, pertanto si ritiene completamente soddisfatto del lavoro eseguito <div style="border: 1px solid black; width: 400px; height: 40px; margin: 10px 0;"></div>	ENRICO DEL SIGNORE
---	---------------------------

L'intervento tecnico sulle vostre apparecchiature è stato effettuato dal nostro personale a norma dell'art.25, allegato B, D.L.196/2003

