

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI – Tel. 07462781 – PEC: asl.rieti@pec.it
<http://www.asl.rieti.it> - C.F. e P.I. 00821180577

UOC CARDIOLOGIA
Il Direttore: Dott. Amir Kol


Dott. Patrizio ANIBALDI
Direttore UOC ALBS

3 Maggio 2021

Oggetto: Relazione tecnica dispositivi **Abbott** accordo quadro CONSIP CRT2 **Lotto 1**

Si reputa necessario e indicato aderire all'offerta in oggetto, con il fine di garantire la continuità terapeutica per i pazienti già portatori di tale dispositivo impiantabile che necessitano di una sostituzione, anche al fine di garantire la compatibilità dell'impianto con la risonanza magnetica, così come indicato al punto 2.3 della guida Accordo Quadro CONSIP.

Cordiali saluti


Azienda Sanitaria Locale Rieti
Polo Ospedaliero Unificato Rieti-Amatrice
U.O.C. Cardiologia
Direttore Dr. Kol Amir

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI – Tel. 07462781 – PEC: asl.rieti@pec.it
<http://www.asl.rieti.it>- C.F. e P.I. 00821180577

UOC CARDIOLOGIA
Il Direttore: Dott. Amir Kol


Dott. Patrizio ANIBALDI
Direttore UOC ALBS

3 Maggio 2021

Oggetto: Relazione tecnica dispositivi **Biotronik accordo quadro CONSIP CRT2 Lotto 1**

Si reputa necessario e indicato aderire all'offerta in oggetto, con il fine di garantire la continuità terapeutica per i pazienti già portatori di tale dispositivo impiantabile che necessitano di una sostituzione, anche al fine di garantire la compatibilità dell'impianto con la risonanza magnetica, così come indicato al punto 2.3 della guida Accordo Quadro CONSIP.

Cordiali saluti


Azienda Sanitaria Locale Rieti
Polo Ospedaliero Unificato Rieti-Amatrice
U.O.C. Cardiologia
Direttore Dr. Kol Amir

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI – Tel. 07462781 – PEC: asl.rieti@pec.it
<http://www.asl.rieti.it> - C.F. e P.I. 00821180577

UOC CARDIOLOGIA
Il Direttore: Dott. Amir Kol

Dott. Patrizio ANIBALDI
Direttore UOC ALBS

3 Maggio 2021

Oggetto: Relazione tecnica dispositivi **Boston** accordo quadro CONSIP CRT2 Lotto 4

Si reputa necessario e indicato aderire all'offerta in oggetto, con il fine di garantire la continuità terapeutica per i pazienti già portatori di tale dispositivo impiantabile che necessitano di una sostituzione, anche al fine di garantire la compatibilità dell'impianto con la risonanza magnetica, così come indicato al punto 2.3 della guida Accordo Quadro CONSIP.

Cordiali saluti


Azienda Sanitaria Locale Rieti
Polo Ospedaliero Unificato Rieti-Amatrice
U.O.C. Cardiologia
Direttore Dr. Kol Amir