

AZIENDA U.S.L. - RIETI
Via del Terminillo, 42
02100 Rieti

P.IVA 00821180577
Ingegneria Clinica
Tel. 0746/278832 Fax 0746/278833

Rieti, 14-10-2020 08:25:40

Spett.

Ticket: 2020/1105/TICK **del:** 23-09-2020 14:11

Oggetto: richiesta preventivo

Si richiede come da precedenti accordi l'invio di vostro personale tecnico per lo svolgimento di un intervento di riparazione per le apparecchiature/attrezzature, ubicate presso le strutture di seguito elencate :

Tipologia: GRUPPO DI CONTINUITA'

INVENTARIO SIC: 59945

MODELLO: 9355

PRODUTTORE: EATON GROUP LTD

MATRICOLA: BG065JBA077

SCADENZA GARANZIA: -

Centro di Costo: 40756501 - Radiologia - Attivit diagnostica - Rieti

building: A01A - OSP. RIETI **unit:** A01A-0310 - Radiologia-0310 **room:** A01A-0310-0311 - DIAGNOSTICA RADIOLOGICA P.S.-0310-0311

Oggetto dell'intervento :

TEST BATTERIE FALLITO. NON SI RIESCE A RICONNETTERE LE BATTERIE. GRUPPO IN BYPASS.

IL GRUPPO DI CONTINUITA' E A SISTEMA CON LA TAC GE, MODELLO LIGHT SPEED VCT, N. CONF. A5332112, DELLA RADIOLOGIA DEL PRONTO SOCCORSO DEL PO. DI RIETI.

URGENTE.

PER INFORMAZIONI SI PREGA CONTATTARE IL CAPO TECNICO SIG. FABRIZIO PITONI AL N. TEL. 0746/278487/8255

Sperando in un sollecito intervento, si inviano distinti saluti .

Ingegneria Clinica
Il Dirigente Responsabile
F.to Ing. Erminio Pace

Inviare Preventivo scritto prima di procedere alla riparazione.

E' obbligatorio riportare nel rapporto di lavoro il numero della presente impegnativa. Inviare via fax a questo ufficio il riepilogo degli importi relativi all'intervento.