

Spett.le **U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA  
ASL RIETI**  
Alla c.a. Ing. Eriminio Pace [e.pace@asl.rieti.it](mailto:e.pace@asl.rieti.it)  
e, p.c., Ing. Ivan Marchetti [i.marchetti@asl.rieti.it](mailto:i.marchetti@asl.rieti.it)

OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS

OGGETTO: Consuntivo di riparazione Letto Malvestio matricola 20071050.  
Vs. riferimento 2021/705/TICK del 07/06/2021.

Con riferimento all'oggetto si trasmette consuntivo dell'intervento di riparazione.

Diagnosi: danno accidentale su spina di alimentazione, intervento non coperto dalla garanzia.

Intervento sul posto di sostituzione spina e ripristino funzionamento.

Costo: euro 575,00 + iva 22%.  
Pagamento: 60 gg bb dfff.

Maserà di Padova, 05/07/2021

**MED s.r.l.**  
V.le delle Olimpiadi, 33  
35020 MASERA (Padova)  
Tel. 049.8862944 - Fax 049.8862948  
R.I. PD/C.F./P. IVA 03844900286