

Spett.le **U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA  
ASL RIETI**  
Alla c.a. Ing. Eriminio Pace [e.pace@asl.rieti.it](mailto:e.pace@asl.rieti.it)  
e, p.c., Ing. Ivan Marchetti [i.marchetti@asl.rieti.it](mailto:i.marchetti@asl.rieti.it)

OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS

OGGETTO: Preventivo di riparazione Monitor Intellevue MX550 matricola DE671R7884.  
Vs. riferimento 2021/346/TICK del 18/03/2021.

Con riferimento all'oggetto, come da voi richiesto in data odierna, si trasmette preventivo formale per la richiesta in oggetto (già anticipato via mail in data 18 marzo).

Diagnosi: danno accidentale su scheda di connessione rete (connettore strappato), intervento non coperto dalla garanzia.

Si rende necessario la sostituzione della parte IV2-FLEX I/F; Standard System I/F board.

Costo per la sostituzione della parte guasta, prove funzionali, invio apparecchiatura sostitutiva:  
euro 1.375,00 + iva 22%.

Pagamento: 60 gg bb dfff.

Non appena riceveremo vostro ordine formale, provvederemo a inviarvi l'apparecchiatura sostitutiva.

Maserà di Padova, 22/03/2021

**MED S.r.l.**  
V.le delle Olimpiadi, 33  
35020 MASERÀ (Padova)  
Tel. 049.8862944 - Fax 049.8862948  
B.I. PD/C.F./P. IVA 03844900286