



TECNOSALUS ELETTROMEDICALI

PREVENTIVO PER LA SEDE:

AZIENDA USL RIETI
VIA DEL TERMINILLO, 42
02100 RIETI (RI)

RIFERIMENTO: Ticket: 2021/794/TICK del: 23-06-2021

Spett.le

AZIENDA USL RIETI
VIA DEL TERMINILLO, 42
02100 RIETI (RI)

Consuntivo

Protocollo N° CS P00598/21 del 01/07/2021
Commessa N° COM3778 del 01/07/2021

MONITOR INVENTARIO SIC: 63760 MODELLO: EPM-12 MINDRAY MATRICOLA: AC9-0C019896
COVID 2M 3° PIANO room: - COVI
Oggetto dell'intervento : SOSTITUZIONE CLIP SPO2 PERCHE' DANNEGGIATA e/o MANCANTE

Codice	Descrizione Articolo	Q.ta	Importo	Subtotale	Iva
I.T.	INTERVENTO TECNICO NON IN GARANZIA	N 1,0			
<u>Intervento Tecnico eseguito il 25/06/2021 Ns</u> <u>Verbale N° 2514</u>					
512F-30-28263	512F SENSORE RIUTILIZZABILE DITO ADU	N 1,0	170,00	170,00	22

TOTALE PREVENTIVO €: 170,00

(iva esclusa)

CONDIZIONI DI FORNITURA:

Pagamento: NEI TERMINI DI LEGGE
Validità: 01/07/2021
IVA: Vs. carico
Tempi di Consegna: CLIP SPO2 CONSEGNA AL REPARTO IL 25/06/2021

Saluti

Tecnosalus Elettromedicali Srl
ing. Federico Velluto
amm.reatico