



**ALTHEA**

INTEGRATED HEALTHCARE  
TECHNOLOGY MANAGEMENT

Spett.le  
AZIENDA USL RIETI  
VIA DEL TERMINILLO,42  
02100, RIETI (RI)

Protocollo: **PRV/2020/17856**

Data Offerta: 21/06/2021

**Oggetto: Offerta per intervento Extra Contratto**

#### DETTAGLI BENE

Inventario	Descrizione App.	Ubicazione
62573	ECOTOMOGRAFO – SONOSITE – EDGE II	OSP. RIETI – PRONTO SOCCORSO

In riferimento alla richiesta di intervento Prot. 2021/579/TICK, siamo a segnalare la presenza di liquido all'interno dell'apparecchio e sulla main board, nel monitor e nella scheda mini dock.

Il liquido ha causato vari cortocircuiti e danneggiato oltre le parti sopracitate anche la sonda RC60XI.

Si rende quindi indispensabile la loro sostituzione per il ripristino funzionale dell'apparecchio

Di seguito riportiamo la nostra migliore offerta economica per la riparazione:

#### OFFERTE

Tipologia	Descrizione	Prezzo Unitario (IVA esclusa)
Interventi Extra contratto (IS)	Riparazione con sostituzione parti guaste	€ 11.000,00

**TOTALE: € 11.000,00**

Scadenza offerta: 31/07/2021

Esecuzione lavori: 30 gg dalla data di ricevimento ordine

Cordiali saluti

**Althea Italia S.p.A.**

*Responsabile di commessa:*

Ing. Alessandro Fortuna

Sede Legale ed  
Uffici Amministrativi  
Viale Alexandre Gustave Eiffel,13  
00148 Roma, Italia  
T +39 06 66100411  
F +39 06 66100449

Sede Operativa MILANO  
Via Papa Giovanni XXIII, 43  
Località Millepini  
20090 Rodano (MI)  
T +39 02 976791  
F +39 02 97679249

Sede Operativa TORINO  
Corso Turati, 23  
10128 Torino  
T +39 011 595046  
F +39 011 5096406