

**AZIENDA U.S.L. - RIETI**  
**Via del Terminillo, 42**  
**02100 Rieti**

P.IVA 00821180577  
Ingegneria Clinica  
Tel. 0746/278832 Fax 0746/278833

Rieti, 11-03-2021 10:02:56

**Spett.**

**Ticket:** 2021/235/TICK **del:** 25-02-2021 08:56

**Oggetto: richiesta preventivo**

Si richiede come da precedenti accordi l'invio di vostro personale tecnico per lo svolgimento di un intervento di riparazione per le apparecchiature/attrezzature, ubicate presso le strutture di seguito elencate :

**Tipologia:** ECOTOMOGRAFO

**INVENTARIO SIC:** 61989

**MODELLO:** APLIO 300

**PRODUTTORE:** TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS

**MATRICOLA:** WAD16X2566

**SCADENZA GARANZIA:** -

**Centro di Costo:** 40756501 - Radiologia - Attivit diagnostica - Rieti

**building:** A01A - OSP. RIETI **unit:** A01A-0310 - Radiologia-0310 **room:** A01A-0310-T0033 - SEZIONE MAMMOGRAFICA-0310-T0033

**Oggetto dell'intervento :**

TASTIERA NON FUNZIONANTE. IMPOSSIBILE UTILIZZARE L'APPARECCHIO.

Sperando in un sollecito intervento, si inviano distinti saluti .

Ingegneria Clinica  
Il Dirigente Responsabile  
F.to Ing. Erminio Pace

Inviare Preventivo scritto prima di procedere alla riparazione.

E' obbligatorio riportare nel rapporto di lavoro il numero della presente impegnativa. Inviare via fax a questo ufficio il riepilogo degli importi relativi all'intervento.