

Da: Kol Amir <a.kol@asl.rieti.it>

Inviato: domenica 5 dicembre 2021 12:32

A: Erminio Pace <e.pace@asl.rieti.it>; LUISA CICCAGLIONI <l.ciccaglioni@asl.rieti.it>

Oggetto: Re: Sotituzione cavo

Ing. Pace,

Non abbiamo motivi per pensare che il cavo non sia sempre rimasto nella UOC Cardiologia. Come già detto dalla Coordinatrice, al momento dell'installazione dell'iniettore, avvenuta come di prassi la mattina prima dell'inizio delle procedure interventistiche, il cavo è stato trovato guasto. Pertanto dobbiamo pensare, come può purtroppo succedere in qualsiasi altro ambito, che si sia trattato di guasto accidentale.

Dott. Amir Kol

Direttore UOC Cardiologia

Ospedale "San Camillo de Lellis"

ASL Rieti

Da: Erminio Pace <e.pace@asl.rieti.it>

Inviato: Thursday, December 2, 2021 2:00:49 PM

A: Kol Amir <a.kol@asl.rieti.it>

Oggetto: Sotituzione cavo

Buon giorno Dott. Kol,
avendo ricevuto il preventivo di spesa di circa 600,00€ dalla società Bracco (vedi allegato), ai fini della determina di riparazione, si chiede di conoscere le cause che hanno originato il guasto del medesimo cavo, in uso sull'iniettore angiografico.

Grazie

Cordiali saluti

Ing. Erminio Pace