



22-000001374



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

**ASL
RIETI**

INVENTARIO 63265	COD. CDC - DESCR. CDC A01A-0309 - Pneumatologia -	DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 19-08-22 11:33 - 19-08-22 11:33		
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC DORA EMILSE RUEDA TUBERQIA - NOLDAP	UBICAZIONE EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: CAPOSALA		ODL INTERVENTO 22-000001374	
TIPOLOGIA VIDEOSCOPIO PER INTUBAZIONE	MODELLO 11303BNXX	PRESIDIO / SEDE OSP. RIETI		
PRODUTTORE STORZ KARL GMBH & CO KG	COD. CIVAB E68J80C3330	MATRICOLA 70018	INV. ENTE 132716	FASCIA CRITICA

ATTIVITA' RICHIESTE		
<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - NON FUNZIONA LA FIBRA INTERNA DELLA TELECAMERA DEL VIDEOSCOPIO
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

NOTE INTERVENTO

NOTE RICHIEDENTE: NON FUNZIONA LA FIBRA INTERNA DELLA TELECAMERA DEL VIDEOSCOPIO

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
12:23	19-08-22	12:23	19-08-22	DUEFFE 2000 SRL (ROMA)	PAOLA GRILLO	assegnazione	--

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITuite IN RENDICONTAZIONE:

NOME COGNOME REFER. REPARTO:		DATA:	25-10-22
SALVA FIRME >>			
Esecutore:	Tecnico Interno:	Ref. Reparto:	
_____	_____	_____	