


22-000002031

ASL
RIETI

INVENTARIO 66161		COD. CDC - DESCR. CDC nz1emon16 - UTIN -	DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 09-12-22 08:29 - 09-12-22 08:29	
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC FRANCESCA PERSI - 0746278390		UBICAZIONE EDIFICIO: - PIANO: - STANZA: REPARTO	ODL INTERVENTO 22-000002031	
TIPOLOGIA APPARECCHIO PER OTOEMISSIONI ACUSTICHE		MODELLO ACCUNSCREEN T1	PRESIDIO / SEDE OSP. RIETI	
PRODUTTORE NATUS MEDICAL INC	COD. CIVAB AEHNDC0000054019	MATRICOLA 3034860	INV. ENTE 136454	FASCIA CRITICA

ATTIVITA' RICHIESTE

<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - MACCHINARIO NUOVO , DA CONTINUAMENTE ERRORE SONDA NONOSTANTE LA PULIZIA E LA SOSTITUZIONE DEI PEZZI INDICATI. URGENTE PER LUNGA LISTA DI ATTESA .
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

NOTE INTERVENTO

NOTE RICHIEDENTE: MACCHINARIO NUOVO , DA CONTINUAMENTE ERRORE SONDA NONOSTANTE LA PULIZIA E LA SOSTITUZIONE DEI PEZZI INDICATI. URGENTE PER LUNGA LISTA DI ATTESA . - CHIAMATA SU APPARECCHIATURA CON CDC NON ASSOCIATO AL RICHIEDENTE

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
08:56	09-12-22	08:56	09-12-22	NATUS MEDICAL INC	PAOLA GRILLO	assegnazione	--
11:12	15-12-22	11:12	15-12-22	PAOLA GRILLO GLOBAL SERVICE (paola.grillo)		rendicontazione	SOSPENSIONE INTERVENTO -- APERTA PRATICA DALLA NATUS N. 10229060. SONDE INVIATE DAL REPARTO TIN/PEDIATRIA DEL PO DI RIETI PRESSO LA SEDE NATUS PER LA RIPARAZIONE. DA FOTO ALLEGATE LE SONDE SONO OSTRUITE. LA NATUS EMETTE PREVENTIVI PER LA RIPARAZIONE. NOTA: LAVORO SOSPESO PER LA RIPARAZIONE.

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 21-12-22

SALVA FIRME >>

Esecutore:

Tecnico Interno:

Ref. Reparto:
