

RAPPORTO DI LAVORO - MANUTENZIONE CORRETTIVA

NR. RT: MC 0406

Data richiesta: 01/12/22 Ora richiesta: 16:59 Rif. Richiesta: _____ Rif. OdL: 22-2973
 Motivazione richiesta: NON ROBBE LA BATTERIA

ANAGRAFICA E LOCALIZZAZIONE DELL'APPARECCHIATURA

CRITICA
 NON CRITICA

Struttura: OSP. di Rieti Reparto: Blocco Operatorio Piano: P.T. Centro di costo: _____
 N° inventario: 63431 Classe: DEFIBRILLATORE Costruttore: MEDIANA Modello: D500
 Matricola: 456902000A8 N° etichetta aziendale: _____ Cod. CIVAB: _____

SOPRALLUOGO Tecnico SANBOS Data: 01/12/22 Ora inizio: 17:10 Ora fine: 17:45
 Problema riscontrato: RISCONFINNA PROBLEMATICA

ATTIVITA': Tecnico SANBOS Data: 01/12/22 Ora inizio: 17:15 Ora fine: 17:55
RISCONFINNA BATTERIA INTERNA DI NUOVA EFFETTIVITA' PRIMA
DI STAMPARE SCOLLEGARE ALLA RETE CON ESITO NEGATIVO
SI ORDINANO BATTERIE NUOVE
 Ore lavoro impiegate _____

- RICHIESTA MATERIALE RICHIESTA INTERVENTO DITTA ESTERNA SOSPESO
 RITIRO IN LABORATORIO FORNITO MULETTO ALTRO
 PARZIALMENTE FUNZIONANTE COMPLETAMENTE FUNZIONANTE FERMO MACCHINA

Firma del Referente del Servizio Richiedente _____ Firma del Tecnico _____

ATTIVITA': Tecnico _____ Data: ____/____/____ Ora inizio: ____:____:____ Ora fine: ____:____:____
 ORDINARIO
 DITTA ESTERNA
 Ore lavoro impiegate _____

RICAMBI SOSTITUITI

DESCRIZIONE	CODICE	LOTTO	Q.TA'

CHIUSURA INTERVENTO Tecnico _____ Lavoro ultimato: SI NO
 Data fine: ____/____/____ Ora fine: ____:____:____ Proposta Fuori Uso:
 Firma del Referente del Servizio Richiedente _____ Firma del Tecnico _____



RAPPORTO DI LAVORO - MANUTENZIONE CORRETTIVA

NR. RT: MC 0407

Data richiesta: 01/12/22 Ora richiesta: 17:02 Rif. Richiesta: Rif. OdL: 22-1974

Motivazione richiesta: NON REGGE LA BATERIA

ANAGRAFICA E LOCALIZZAZIONE DELL'APPARECCHIATURA

CRITICA
NON CRITICA

Struttura: Osp. di Rieti Reparto: Blocco Operatorio Piano: P.I. Centro di costo:
N° inventario: 63432 Classe: Defibrillatore Costruttore: MEDIANA Modello: DS00
Matricola: 45690200050 N° etichetta aziendale: Cod. CIVAB:

SOPRALLUOGO Tecnico SANBOS Data: 01/12/22 Ora inizio: 17:55 Ora fine: 18:00

Problema riscontrato: PUSCONTINUA PROBLEMATICA

ATTIVITA': Tecnico SANBOS Data: 01/12/22 Ora inizio: 18:00 Ora fine: 18:40

PUSCONTINUA BATERIA INVERTITA EFFETTIVATO PROVA DI FUNZIONAMENTO SCOLLEGATA DALLA LINEA CON ESITO NEGATIVO
SI ORDINANO BATERIE NUOVE

Ore lavoro impiegate

- RICHIESTA MATERIALE
- RITIRO IN LABORATORIO
- PARZIALMENTE FUNZIONANTE
- RICHIESTA INTERVENTO DITTA ESTERNA
- FORNITO MULETTO
- COMPLETAMENTE FUNZIONANTE
- SOSPESO
- ALTRO
- FERMO MACCHINA

Firma del Referente del Servizio Richiedente

Firma del Tecnico

ATTIVITA': Tecnico Data: Ora inizio: Ora fine:

- ORDINARIO
- DITTA ESTERNA

Ore lavoro impiegate

RICAMBI SOSTITUITI

DESCRIZIONE	CODICE	LOTTO	Q.TA'

CHIUSURA INTERVENTO Tecnico Lavoro ultimato: SI NO

Data fine: Ora fine: Proposta Fuori Uso:

Firma del Referente del Servizio Richiedente

Firma del Tecnico