




22-000001973


**ASL
RIETI**

INVENTARIO 63431		COD. CDC - DESCR. CDC N015 - BLOCCO OPERATORIO -		DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 01-12-22 16:59 - 01-12-22 16:59	
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC PAOLA GRILLO PER CONTO DI: -		UBICAZIONE EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: COVID 60		ODL INTERVENTO 22-000001973	
TIPOLOGIA DEFIBRILLATORE		MODELLO D500		PRESIDIO / SEDE OSP. RIETI	
PRODUTTORE MEDIANA CO LTD		COD. CIVAB DEFMJXC2241		MATRICOLA 456902000048	
				INV. ENTE 132890	
				FASCIA CRITICA Finanziamenti propri	

ATTIVITA' RICHIESTE

<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	CAUSALE / PROBLEMA: RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

NOTE INTERVENTO

LA BATTERIA NON REGGE LA CARICA. SI RICHIEDE INTERVENTO TECNICO URGENTE. RICHIESTA DELLA COORDINATRICE DOTT.SSA TIZIANA TIBERTI, N. TEL. 0746/278492-8305.

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
16:59	01-12-22	16:59	01-12-22	PAOLA GRILLO (paola.grillo)		assegnazione	LA BATTERIA NON REGGE LA CARICA. SI RICHIEDE INTERVENTO TECNICO URGENTE. RICHIESTA DELLA COORDINATRICE DOTT.SSA TIZIANA TIBERTI, N. TEL. 0746/278492-8305.
17:02	01-12-22	17:02	01-12-22	PAOLA GRILLO		riassegnazione	--
17:02	01-12-22	17:02	01-12-22	PC ANTINFORTUNISTICA SOC. COOP (00138 ROMA)	PAOLA GRILLO	assegnazione	--

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 20-01-23

SALVA FIRME >>


Esecutore:

Tecnico Interno:

Ref. Reparto:



22-000001974


**ASL
RIETI**

INVENTARIO 63432		COD. CDC - DESCR. CDC N015 - BLOCCO OPERATORIO -		DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 01-12-22 17:02 - 01-12-22 17:02	
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC PAOLA GRILLO PER CONTO DI: -		UBICAZIONE EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: COVID 60		ODL INTERVENTO 22-000001974	
TIPOLOGIA DEFIBRILLATORE		MODELLO D500		PRESIDIO / SEDE OSP. RIETI	
PRODUTTORE MEDIANA CO LTD		COD. CIVAB DEFMJXC2241	MATRICOLA 456902000050	INV. ENTE 132891	FASCIA CRITICA Finanziamenti propri

ATTIVITA' RICHIESTE

<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	CAUSALE / PROBLEMA: RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

NOTE INTERVENTO

LA BATTERIA NON REGGE LA CARICA. SI RICHIEDE INTERVENTO TECNICO URGENTE. RICHIESTA DELLA COORDINATRICE DOTT.SSA TIZIANA TIBERTI, N. TEL. 0746/278492-8305.

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
17:02	01-12-22	17:02	01-12-22	PC ANTINFORTUNISTICA SOC. COOP (00138 ROMA)		assegnazione	LA BATTERIA NON REGGE LA CARICA. SI RICHIEDE INTERVENTO TECNICO URGENTE. RICHIESTA DELLA COORDINATRICE DOTT.SSA TIZIANA TIBERTI, N. TEL. 0746/278492-8305.

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITuite IN RENDICONTAZIONE:

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 20-01-23

SALVA FIRME >>

Esecutore: _____	Tecnico Interno: _____	Ref. Reparto: _____
--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------