


DICHIARAZIONE

Con la presente dichiariamo per l'elettrobisturi modello ME 400 non sono più reperibili i relativi pezzi di ricambio in quanto è fuori produzione da oltre 10 anni.

Tuttlingen, 11.07.2014

Distinti saluti
Gebrueder Martin GmbH
Una società di KLS Martin Group

i.v.


Rupert Kohler
Technical Manager