## sostituzione urgente minisonda radiale per broncoscopio

## Donatella Mancini <d.mancini@asl.rieti.it>

gio 18/05/2023 10:29

A: Marco Risa < m.risa@asl.rieti.it>

Cc: Germole Antonino <a.germole@asl.rieti.it>;PIETRANGELI VITTORIO <v.pietrangeli@asl.rieti.it>

1 allegati (490 KB)

3P Q-140898 BF-UC190F+minisonda.pdf;

## Buongiorno,

a seguito di rottura in corso si sterilizzazione, si richiede la sostituzione <u>urgente</u> di UM -S20 -17S MINISONDA ECO 20 MHZ DIA 1,7 MM ( 1,4 MMX1085 MM) CND:Z1104018001 Rep.:60163
OLYMPUS CODICE PRODOTTO N5386450
Si allega preventivo di spesa.
Si sottolinea l'urgenza dell'acquisto
Dott.ssa Donatella Mancini

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE La informiamo che la presente e-mail proviene dall'Asl di Rieti e s'intende inviata per scopi lavorativi. Per tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cui è indirizzata la risposta. Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso esclusivo del destinatario. Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza farne uso ulteriore dandocene, gentilmente, comunicazione. Grazie.

Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679, we inform you that the hereby e-mail comes from Asl of Rieti and is intended to be sent for working purposes. For this reason it's not possible to guarantee that, by answering to it, the content will be only shown to the individual towards it's addressed. We specify that the information contained in this message are confidential, privileged and for the exclusive use of the addressee. If you have received this e-mail message in error, please delete it immediately without using it any further and kindly notify us.

Thank you.