



22-000000974

ASL
RIETI

INVENTARIO 63886		COD. CDC - DESCR. CDC 0004-0006 - DIREZIONE SANITARIA -		DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 01-06-22 11:57 - 01-06-22 11:57	
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC LOREDANA RAMAZZOTTI - 3601001438		UBICAZIONE EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: AMBULATORIO ODONTOIATRIA		ODL INTERVENTO 22-000000974	
TIPOLOGIA RIUNITO DENTISTICO		MODELLO S200 CONTINENTAL		PRESIDIO / SEDE Distretto Mirtense	
PRODUTTORE STERN WEBER CEFLA SCRL		COD. CIVAB RDEJ78C3312	MATRICOLA 72W43059	INV. ENTE 131316	FASCIA CRITICA

ATTIVITA' RICHIESTE

<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - IL BRACCIO DEL RIUNITO NON SI BLOCCA.
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

NOTE INTERVENTO

NOTE RICHIEDENTE: IL BRACCIO DEL RIUNITO NON SI BLOCCA.

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
12:23	01-06-22	12:23	01-06-22	SYNERGY DENTAL S.C.A.R.L (ROMA)	PAOLA GRILLO	assegnazione	-
09:48	08-07-22	09:48	08-07-22	PAOLA GRILLO GLOBAL SERVICE (paola.grillo)		rendicontazione	ALTRO TIPO - ESEGUITO INTERVENTO SUL BRACCIO DEL RIUNITO TRAMITE SOSTITUZIONE DEL PALO SNODO BRACCIO FISSO CON MOZZO BRACCIO.

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:**DATA CHIUSURA: 07-07-22 10:20**

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 21-04-23

SALVA FIRME >>

Esecutore: _____	Tecnico Interno: _____	Ref. Reparto: _____
--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------



23-000000544

ASL
RIETI

INVENTARIO 63886		COD. CDC - DESCR. CDC 0004-0006 - DIREZIONE SANITARIA -		DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 21-03-23 09:06 - 21-03-23 09:06	
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC LOREDANA RAMAZZOTTI - 3601001438		UBICAZIONE EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: AMBULATORIO ODONTOIATRIA		ODL INTERVENTO 23-000000544	
TIPOLOGIA RIUNITO DENTISTICO		MODELLO S200 CONTINENTAL		PRESIDIO / SEDE Distretto Mirtense	
PRODUTTORE STERN WEBER CEFLA SCRL		COD. CIVAB RDEJ78C3312	MATRICOLA 72W43059	INV. ENTE 131316	FASCIA CRITICA

ATTIVITA' RICHIESTE

<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - ROTTURA DELLA GUARNIZIONE DELLA 'BOTTIGLIA'
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

NOTE INTERVENTO

NOTE RICHIEDENTE: ROTTURA DELLA GUARNIZIONE DELLA 'BOTTIGLIA'

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
09:12	21-03-23	09:12	21-03-23	SYNERGY DENTAL S.C.A.R.L (ROMA)	PAOLA GRILLO	assegnazione	--
16:02	05-04-23	16:02	05-04-23	PAOLA GRILLO GLOBAL SERVICE (paola.grillo)		rendicontazione	ALTRO TIPO - ESEGUITA SOSTITUZIONE O-RING(GUARNIZIONE) DELLA BPOTTIGLIA DEL SANSPRAY, LASCIATE AL PERSONALE PRESENTE N. 4 O-RING PER EVENTUALI E FUTURE ROTTURE. EFFETTUATO CONTROLLO GENERALE.

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:**DATA CHIUSURA: 05-04-23 14:00**

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 21-04-23

SALVA FIRME >>

Esecutore: _____	Tecnico Interno: _____	Ref. Reparto: _____
--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------