




23-000002002

ASL  
RIETI

<b>INVENTARIO</b> 63931		<b>COD. CDC - DESCR. CDC</b> A01A-0310 - Radiologia -		<b>DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO</b> 29-11-23 11:58 - 29-11-23 11:58	
<b>TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC</b> CLAUDIO SAVI - dr.ssa Verducci 3497399280		<b>UBICAZIONE</b> EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: DIAGNOSTICA 2		<b>ODL INTERVENTO</b> 23-000002002	
<b>TIPOLOGIA</b> PORTATILE PER RADIOGRAFIA CONVENZIONALE		<b>MODELLO</b> RAYBOW/XE		<b>PRESIDIO / SEDE</b> OSP. RIETI	
<b>PRODUTTORE</b> RADIOLOGIA S.A.		<b>COD. CIVAB</b> PRAI65C2879	<b>MATRICOLA</b> PH00041	<b>INV. ENTE</b> 133931	<b>FASCIA CRITICA</b>

**ATTIVITA' RICHIESTE**

<input type="checkbox"/> Manut. Prev. <input type="checkbox"/> Verifica Sicur. <input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)		<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva <input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part <input type="checkbox"/> Addestram. (AD)		<b>CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - ROTTURA DELLA SPINA DI RICARICA DELL'APPARECCHIO RX PORTATILE IN DOTAZIONE PRESSO IL REPARTO DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA. SI RICHIEDE INTERVENTO URGENTE</b>	
---	--	--	--	--	--

**NOTE INTERVENTO**

**NOTE RICHIEDENTE: ROTTURA DELLA SPINA DI RICARICA DELL'APPARECCHIO RX PORTATILE IN DOTAZIONE PRESSO IL REPARTO DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA. SI RICHIEDE INTERVENTO URGENTE**

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
12:35	29-11-23	12:35	29-11-23	METALTRONICA ( )	PAOLA GRILLO	assegnazione	--

**PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:****NOME COGNOME REFER. REPARTO:****DATA:** 14-12-23

SALVA FIRME &gt;&gt;

<b>Esecutore:</b>  _____	<b>Tecnico Interno:</b>  _____	<b>Ref. Reparto:</b>  _____
--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------