



F.lli SORRENTINO S.n.c.
Sede Legale Via Belluno n. 39/B 01100 VITERBO
Cod. Fiscale e Iscriz. Reg. Imprese di Viterbo 00077280568
R.E.A. di Viterbo n. 49535 - P. Iva 00077280568
Tel. e fax: 0761.220625 - 0761.34576
Pec: fratellisorrentinosnc@cert.cna.it
E-mail: fratellisorrentino@alice.it

Prot. n.65/2022

Viterbo li 05/12/2022

Spett.le
POLIEDRA ING. CLINICA SPA
Stradale San Secondo, 96
Pinerolo (TO)

02100 - RIETI

OGGETTO: relazione impianto emodialisi P.O. Rieti - rif Vs. TK 22-1990

A seguito di chiamata urgente del 03/12/2022 per anomalia all'impianto dialisi, dopo sopralluogo si è verificato che il gruppo di rilancio autoclave risulta guasto nella parte elettronica. Le pompe funzionano correttamente in modalità "manuale", quindi il guasto proviene dalla scheda elettronica che non fa partire o intercambiare le pompe di rilancio.

Il gruppo pompe di che trattasi è datato 2002 ed ad oggi non è possibile sostituire le parti guaste in quanto non più reperibili per fuori produzione.

Si rende necessario, con la massima urgenza, la sostituzione di tutto il gruppo pompe con un nuovo gruppo di nuova generazione.

A breve invieremo il preventivo per la sostituzione.

Tanto si doveva per conoscenza, con l'occasione si inviano cordiali saluti.

F.lli SORRENTINO s.n.c.
Via Belluno, 39/B - 01100 Viterbo
C.F. e P. IVA: 00077280568
☎ 0761.220625 - 0761.344576