



REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI

Viale Matteucci n. 9 – 02100 RIETI – Tel. 0746 2781

Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

RESPONSABILE: Ing. Alessandro Selbmann



LINEE GUIDA

**SICUREZZA DEI LOCALI ADIBITI AD ARCHIVI O DEPOSITI DI
MATERIALI COMBUSTIBILI**

revisione	data
Emissione	26.01.2010
1	

IL DIRETTORE
Ing. Alessandro Selbmann

ARCHIVI

GENERALE

- Rispettare l'ordine e la pulizia
- I materiali devono essere depositati entro le apposite scaffalature, e mai a terra e alla rinfusa

ANTINCENDIO

- Oltre 50 quintali di carta: soggetto al controllo dei VVF
- Archivi situati in edifici ospedalieri: **Decreto Ministero dell'Interno 18 settembre 2002**
- Archivi situati in edifici adibiti ad ufficio: **Decreto Ministeriale 22.2.06**
- Non depositare materiali combustibili oltre il limite consentito dalla destinazione d'uso del locale e dalla classificazione effettuata in sede di valutazione dei rischi
- Lasciare uno spazio libero di almeno 60cm tra la sommità delle scaffalature e il soffitto per facilitare le operazioni di spegnimento
- Non depositare i materiali combustibili in prossimità dei corpi illuminanti
- Non utilizzare apparecchiature elettriche di riscaldamento, fornelli, stufe, fiamme libere

SPAZI

- I passaggi all'interno del locale (tra due scaffalature, tra scaffalature e pareti, ecc...) devono essere almeno di 90 cm, tenendo eventualmente in considerazione anche il transito agevole di carrelli, il passaggio di scale, ecc...

PREVENZIONE INFORTUNI

- Per la **sicurezza delle scaffalature** consultare le apposite linee guida aziendali
- Non ci devono essere sporgenze lungo i percorsi a nessun livello di altezza delle scaffalature (pericolo di urto, inciampo...)
- È vietato l'accumulo di materiale lungo le aree di transito
- Per **l'utilizzo delle scale in sicurezza**, consultare le apposite linee guida aziendali
- È vietato l'abbandono di scale in posizione aperta
- Utilizzare scarpe antidrucciolo
- Utilizzare scarpe antinfortunistiche quando necessario (consultare il SPP)

MOVIMENTAZIONE CARICHI

- La movimentazione manuale dei materiali deve essere effettuata utilizzando le corrette procedure
- L'immagazzinamento dei materiali nei vari piani delle scaffalature deve avvenire secondo le corrette procedure che limitano il sovraccarico biomeccanico degli operatori

POLVERI – AGENTI BIOLOGICI

- Ridurre quanto possibile la produzione, l'ingresso e la diffusione delle polveri
- Regolare operazione di pulizia e disinfezione
- Manutenzione programmata e periodica dei filtri degli impianti di condizionamento
- Divieto di fumo, di consumare cibi e bevande, di utilizzare i ripiani in modo non appropriato
- Utilizzo di guanti e di indumenti di lavoro

ILLUMINAZIONE

- Livelli di illuminazione adeguati, evitando zone d'ombra