

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. AQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 9268 del - 6 DIC. 2018


Oggetto: Affidamento, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società Althea Italia S.p.a. del servizio di riparazione in Exchange della sonda Aloka num. inv. 56839 in uso presso la radiologia della casa della salute di Magliano Sabina. Importo complessivo pari ad € 4.880,00 IVA 22% inclusa. **CIG:** ZE025FC04A

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

Estensore

Dott. Scossa Cristian

Firma



Data

30 NOV. 2018

Il Dirigente:

Dott. Luciano Quattrini

Firma



Data

30 NOV. 2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa

503030101 - AUT. 30 / 2018

Data

05/12/2018

Firma


Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società Althea Italia S.p.a. del servizio di riparazione in Exchange della sonda Aloka num. inv. 56839 in uso presso la radiologia della casa della salute di Magliano Sabina. Importo complessivo pari ad € 4.880,00 IVA 22% inclusa. CIG: ZE025FC04A

Pag. 2 di 4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 1324/D.G. del 15/12/2011 quest'Azienda ha indetto una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento per sette anni del servizio di gestione e manutenzione apparecchiature biomediche di proprietà dell'AUSL di Rieti, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- con deliberazione n. 272/D.G. del 16.06.2014 quest'Azienda ha approvato le risultanze della procedura di gara affidando alla società Elettronica Biomedicale S.r.l. resa efficace con deliberazione n. 420/D.G. del 29.07.2014;
- il 29.08.2014 è stato stipulato il contratto di appalto per l'affidamento per sette anni del servizio di gestione e manutenzione apparecchiature biomediche di proprietà dell'ASL di Rieti successivamente modificato in data 01.09.2015 con Addendum al Contratto d'Appalto nel rispetto degli obiettivi di spending review;
- con determinazione dirigenziale numero 1823 del 28.09.2018 codesta spettabile azienda ha preso atto della fusione per incorporazione della società Elettronica Bio Medicale S.r.l. nella società Althea Italia S.p.a.;
- presso la radiologia della casa della salute di Magliano Sabina è in uso sonda Aloka Hitachi n. inv. 56839 modello Prosound Purehd SSD 4000 matricola M05880C;

CONSIDERATO che:

- per effetto di tale fusione la società Althea Italia S.p.a. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla Elettronica Bio Medicale S.p.a. , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504 e ss c.c, a far data dal 1° Luglio 2018, ivi compreso quindi il contratto con la ASL di Rieti;
- Le *“attività di manutenzione straordinaria sono ricomprese nei servizi appaltati per la sola parte di prestazioni d'opera relative al personale tecnico della Ditta concorrente”*, come riportato nell' articolo 6.1.3 del capitolato speciale d'appalto;
- Che l' articolo stesso specifica che nella *“sostituzione di parti o moduli componenti restano esclusi dall'Appalto ed a totale carico dell'Azienda appaltante i costi e gli oneri, inerenti tali specifiche attività...”*;
- presso il pronto soccorso del P.O. di Rieti è in uso monitor inv. 60770 della GE Medical Systems;

TENUTO CONTO che con atto deliberativo n. 1537/D.G. del 22.12.2016 è stata assegnata all'Ing. Erminio Pace la funzione di staff “Ingegneria Clinica” che comprende il ruolo di D.E.C dei contratti attivi ed da attivare relativi alla fornitura, la gestione e la manutenzione delle tecnologie biomediche aziendali, nonché di supporto alla UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi ai fini dell'espletamento delle relative procedure di gara e stipula dei contratti;

ATTESO che in data 14.09.2018 l' Ingegneria clinica richiedeva alla ditta l'intervento tecnico di riparazione per le apparecchiature descritte (All.1);

VISTO che il giorno 07.08.2018 la ditta già era intervenuta in urgenza, ritirando la sonda e rilasciando apposito muletto presso il reparto (All. n. 2).

CA

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società Althea Italia S.p.a. del servizio di riparazione in Exchange della sonda Aloka num. inv. 56839 in uso presso la radiologia della casa della salute di Magliano Sabina. Importo complessivo pari ad € 4.880,00 IVA 22% inclusa. CIG: ZE025FC04A

Pag. 3 di 4

PRESO ATTO che la ditta madre della sonda, la Hitachi Medical System, ha manifestata l' impossibilità alla sostituzione ed alla riparazione della sonda (All. 3) nonché l' uscita di produzione della sonda stessa;

ATTESO che i danni accidentali non sono ricompresi nel contratto d' appalto risultando, pertanto, come manutenzioni extracanoniche;

VISTO il preventivo (All. n 4) inviato dalla società Althea Italia S.p.a. (ex Elettronica Bio Medica S.r.l.), per la riparazione in Exchange della sonda descritta in premessa, al prezzo di € 4.880,00 IVA 22% inclusa;

VISTA la nota prot. 62304 del 26.11.2018 con la quale l' Ingegneria clinica trasmetteva alla scrivente UOC tutte le documentazioni necessarie alla redazione degli atti amministrativi (All. 5);

VISTO che quest' Azienda deve garantire una costante attività manutentiva delle apparecchiature congiuntamente all' aggiornamento del proprio parco elettromedicale ai fini di un corretta risposta diagnostico – terapeutica nei confronti dell' utenza;

DATO ATTO che il RUP ha ritenuto economicamente vantaggioso il preventivo sopra indicato;

PRESO ATTO che quest' Azienda al fine di garantire il normale svolgimento delle attività diagnostiche e terapeutiche, ha deciso di affidare, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società Althea Italia S.p.a. il servizio di riparazione in Exchange della sonda Aloka num. inv. 56839 in uso presso la radiologia della casa della salute di Magliano Sabina;

DATO ATTO che l' acquisto di tali dispositivi e servizi, di cui alla presente determina viene effettuato con risorse di parte corrente;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l' Integrità;

DETERMINA

1. DI PROCEDERE all' affidamento, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società Althea Italia S.p.a. del servizio di riparazione in Exchange della sonda Aloka num. inv. 56839 in uso presso la radiologia della casa della salute di Magliano Sabina. Importo complessivo pari ad € 4.880,00 IVA 22% inclusa.
2. DI DARE ATTO che l' onere del presente provvedimento, pari ad € 4.880,00 (IVA 22% compresa), va imputato al conto di costo 503030101 – manutenzione e riparazione alle apparecchiature sanitarie e scientifiche – bilancio anno 2018;
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell' art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
4. DI DISPORRE l' invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
5. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell' albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell' art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Direttore della U.O.C.
Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi
Dott. Luciano Quattrini



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti



Il Direttore Sanitario: Dott. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data _____

- 6 DIC. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

- 6 DIC. 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data _____

- 6 DIC. 2018

in oggetto




per esteso



Rieti li _____

- 6 DIC. 2018

IL FUNZIONARIO



AZIENDA U.S.L. - RIETI
Via del Terminillo, 42
02100 Rieti

P.IVA 00821180577
Struttura Complessa
Direzione Tecnica
Ufficio Elettromedicali
Tel. 0746/278832 Fax 0746/278833

ALL 1

Rieti, 15-11-2018 14:31:10

Spett.

Ticket: 2018/985/TICK **del:** 14-09-2018 13:43

Oggetto: richiesta preventivo

Si richiede come da precedenti accordi l'invio di vostro personale tecnico per lo svolgimento di un intervento di riparazione per le apparecchiature/attrezzature, ubicate presso le strutture di seguito elencate :

Tipologia: ECOTOMOGRFO

INVENTARIO SIC: 56839

MODELLO: SSD 4000 PROSOUND PUREHD

PRODUTTORE: HITACHI ALOKA MEDICAL LTD

MATRICOLA: M05880C

SCADENZA GARANZIA: -

Centro di Costo: 40238002 - Radiologia Magliano - Diagnostica Poggio Mirteto

building: 0003 - OSP. MAGLIANO SABINA **unit:** 0003-0310 - Radiologia-0310 **room:** 0003-0310-10003 - ECOGRAFIA-0310-10003

Oggetto dell'intervento :

Sonda ecografica ALOKA CONVEX: Barra iperecogena per metà della SONDA. Cortese Urgenza Grazie

Note:

Non sono riuscito a leggere il codice della sonda CONVEX

Sperando in un sollecito intervento, si inviano distinti saluti .

Ingegneria Clinica
Il Dirigente Responsabile
F.to Ing. Erminio Pace

Inviare Preventivo scritto prima di procedere alla riparazione.

E' obbligatorio riportare nel rapporto di lavoro il numero della presente impegnativa. Inviare via fax a questo ufficio il riepilogo degli importi relativi all'intervento.





ELETTRONICA BIO MEDICALE
Via F. Bettini, 13
06034 FOLIGNO (Pg)
Tel. 0742/32661 - Fax 0742/326632
info@elettronicabiomedicale.it

Cliente:

Asz Rieti

759298 / Cg

IMPEGNATIVA
2018/797/100

N° Rich. _____ Data Rich. _____ Ora _____ Richiedente ALL 2

TECNICO <u>MAROTTA</u>	INIZIO LAVORO Data <u>8/8/18</u> Ora <u>1000</u>	FINE LAVORO Data <u>8/8/18</u> Ora <u>1300</u>	ORE LAVORO <u>1</u>	ORE VIAGGIO <u>2</u>
------------------------	---	---	---------------------	----------------------

IDENTIFICAZIONE APPARECCHIATURA
Struttura OSP. MAGLIANO S. U.O. / servizio RADDOLOGIA Centro di Costo _____
Descrizione Stanza _____ Cod. Stanza _____

N° Invent.	Classe / Tipo	Prodotto. / Costruttore	Modello	Matricola
56839	Sonda Ecografica	ALOKA	UST5546	202F 0625

DESCRIZIONE INTERVENTO

RISCONTRO Sonda UST 5546
DA ~~REVISIONARE~~ REVISIONARE,
IL REPARTO RICHIEDE UN MULETTO
SOSTITUTIVO, INTERVENTO SOSPESO

*MULETTO DESCRIZIONE APPARECCHIO:
 SI NO

TIPO INTERVENTO	ESITO INTERVENTO
<input type="checkbox"/> ORDINARIO <input type="checkbox"/> DITTA SPECIALISTICA	<input type="checkbox"/> CONCLUSO <input type="checkbox"/> MANCANZA MATERIALE <input type="checkbox"/> ULTERIORE INTERV. <input type="checkbox"/> FUORI USO <input type="checkbox"/> RITIRO IN LABORATORIO <input type="checkbox"/>

Verifica Sicurezza Elettrica
 SI NO Stato Apparecchio: Completamente Funzionante Parzialmente Funzionante Fermo Macchina

MATERIALI IMPIEGATI

Provenienza	A carico	Cod./Ordine	Cod.Mater.	Descrizione	Q.tà

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte, con idonea strumentazione e con l'impiego dei materiali specificati, da personale autorizzato dalle seguenti ditte consorziate.

FIRMA DEL TECNICO 	TIMBRE e FIRMA DEL RESP. U.O. / SERVIZIO (per accettazione) 	NOME IN STAMPATELLO LEGGIBILE DEL FIRMATARIO <u>Antonio...</u>
-----------------------	---	---

De Fino, Giovanni <g.defino@hitachi-medical-: >

Rispondi a tutti |

mer 21/11/2018 14:33

A: Marco Risa

Cc: Erminio Pace

ALL 3

Buongiorno

Come da conversazione telefonica confermo che la sonda modello UST 5546 non è più disponibile, nonostante le ricerche effettuate in casa madre.

Il modello dell'apparecchiatura ecografica (ALOKA SSD 4000), sul quale andrebbe montata, è da tempo fuori produzione e non consente aggiornamenti che la rendano compatibile con altre sonde lineari finalizzate allo stesso campo diagnostico.

Facciamo comunque presente che le altre sonde, tuttora in uso sul vecchio sistema, sono altresì compatibili con un sistema ecografico della stessa categoria e nello specifico con il Modello Alooka Hitachi F37.

È comunque ipotizzabile da parte nostra, un aggiornamento con sostituzione di piattaforma a prezzo speciale e riutilizzo delle sonde e degli accessori compatibili con fornitura di una nuova sonda lineare.

A disposizione per ogni chiarimento

Saluti

Giovanni De Fino
Area Sales Manager US
Centro Italia

Hitachi Medical Systems S.p.A.
via T. Gulli 39 | I-20147 Milano
T [+39 02 97166](tel:+390297166) | F [+39 02 97166127](tel:+390297166127) | M. [+39 335 8745376](tel:+393358745376)
<mailto:g.defino@hitachi-medical-systems.com>
www.hitachi-medical-systems.it

Sede legale: Via T. Gulli 39, I-20147 Milano, Capitale Sociale € 2.000.000 int. vers., Società Unipersonale,
Codice Fiscale, Partita IVA e num. Iscrizione Registro Imprese di Milano: [09120130159](https://www.agenziaentrate.gov.it/registri/imprese/09120130159), R.E.A. Milano [1271731](https://www.agenziaentrate.gov.it/registri/imprese/1271731)

Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona o alla società in indirizzo e sono confidenziali e riservate. Ogni trasmissione, inoltro, diffusione o altro uso di queste informazioni a persone o società differenti dal destinatario è severamente proibita. Se ricevete questa comunicazione per errore, contattate il mittente e cancellate da ogni computer le informazioni (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03.





ALTHEA

INTEGRATED HEALTHCARE
TECHNOLOGY MANAGEMENT

Spett.le
AZIENDA USL RIETI
VIA DEL TERMINILLO,42
02100, RIETI (RI)

Protocollo: **PRV/2018/040081**

Data Offerta: 18/10/2018

Scadenza: 30/10/2018

ALL 4

Oggetto: Offerta per la fornitura di n° 1 Sonda Lineare – Aloka – mod. UST 5546

In riferimento alla Vs. richiesta di intervento, siamo con la presente a segnalarVi che la sonda Aloka mod. UST-5546 installata sull'Ecotomografo Aloka mod. Prosound SSD 4000 Inv. 56839 presenta la rottura dei cristalli con conseguenti righe scure sull'immagine.

Tale problematica non è da imputarsi ad una normale usura della sonda in oggetto ma al probabile urto accidentale, pertanto la riparazione non può rientrare all'interno del contratto in essere.

Di seguito riportiamo la nostra miglior offerta economica per fornitura di seguito descritte:

OFFERTE

Tipologia	Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario (IVA esclusa)
Interventi Extra contratto (IS)	Exchange Sonda Aloka mod. UST 5546	1	€ 4.000,00

IVA: secondo la normativa vigente (esclusa da precedente offerta)

Esecuzione lavori: 30 gg dalla data di ricevimento ordine

Cordiali saluti

Althea Italia S.p.A.

Responsabile di commessa:

Alessandro Fortuna

Sede Legale ed
Uffici Amministrativi
Viale Alexandre Gustave Eiffel,13
00148 Roma, Italia
T +39 06 66100411
F +39 06 66100449

Sede Operativa MILANO
Via Papa Giovanni XXIII, 43
Località Millepini
20090 Rodano (MI)
T +39 02 976791
F +39 02 97679249

Sede Operativa TORINO
Corso Turati, 23
10128 Torino
T +39 011 595046
F +39 011 5096406



SISTEMA SANITARIO REGIONALE



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

Servizio di Ingegneria Clinica

Prot. 62304

ALL 5

Rieti, 26/11/2018

Dirigente U.O.C. ABS

Dott. Luciano Quattrini

e p/c Dirigente CdS Magliano Sabina

Dott. Gianpaolo Nocera

RLS Distretto 2

Dott. Stefano Biscetti

Oggetto: exchange sonda Aloka mod. UST 5546 installata sull'Ecotomografo Aloka mod. Prosound SSD 4000, Inv. 56839, in uso presso la CdS di Magliano Sabina - non più riparabile per danno accidentale

Ai fini dell'acquisto in sostituzione della sonda in oggetto, in allegato alla presente si trasmette:

1. copia del rapporto tecnico redatto dalla società Althea-Group corredato dalle immagini ecografiche prodotte dalla sonda non funzionante;
2. copia della richiesta di preventivo preliminare all'intervento;
3. copia dell'offerta della società Althea-Group per la sostituzione della sonda ricondizionata in oggetto, in quanto non riparabile;
4. copia dell'offerta della società Hitachi sulla irreperibilità di una sonda UST 5546 nuova.

Cordiali saluti

Il Dirigente del Servizio di Ingegneria Clinica
Ing. Ermanno Pace

Coll. Tecnico: Ing. Marco Risa