

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. AQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 202 del 26 GEN. 2018

Oggetto: Presa d'atto dell'affidamento, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di riparazione della sonda 3s matricola 12771 PD2 (sistema A5332105) in uso presso l' ambulatorio cardiologico dell' Ospedale di Rieti, alla società Elettronica Biomedicale S.r.l. . Importo complessivo pari ad € 4.880,00 IVA inclusa. CIG: ZB821DC4C7

il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

Estensore

Dott. Scossa Cristian

Firma




Data

24 GEN. 2018

Il Dirigente:

Dott. Luciano Quattrini

Firma



Data

26 GEN. 2018


Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa 503030101 - AUT. N° 9/2017

Data

26/01/2018

Firma


Dott.ssa Barbara Proietti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 1324/D.G. del 15/12/2011 quest'Azienda ha indetto una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento per sette anni del servizio di gestione e manutenzione apparecchiature biomediche di proprietà dell'AUSL di Rieti, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- con deliberazione n. 272/D.G. del 16.06.2014 quest'Azienda ha approvato le risultanze della procedura di gara affidando alla società Elettronica Biomedicale S.r.l. resa efficace con deliberazione n. 420/D.G. del 29.07.2014;
- il 29.08.2014 è stato stipulato il contratto di appalto per l'affidamento per sette anni del servizio di gestione e manutenzione apparecchiature biomediche di proprietà dell'ASL di Rieti successivamente modificato in data 01.09.2015 con Addendum al Contratto d'Appalto nel rispetto degli obiettivi di spending review;
- presso l' ambulatorio cardiologico situato al piano terra del P.O. De Lellis di Rieti è in uso un Ecotomografo GE medical system vivid 3, codice interno 56473;
- detto ecotomografo utilizza sonda 3s matricola 12771 PD2 (sistema A5332105);

VISTO che quest'Azienda deve garantire una costante attività manutentiva delle apparecchiature elettromedicali congiuntamente all' aggiornamento tecnologico ad esse necessario per i fini di un corretto funzionamento diagnostico - terapeutico;

CONSIDERATO che:

- la società Elettronica Bio Medicale S.r.l., risulta affidataria del servizio di gestione e manutenzione apparecchiature biomediche di proprietà dell'ASL di Rieti;
- i danni accidentali non sono ricompresi nel contratto d' appalto e risultano, pertanto, come manutenzioni extracanone;
- in data 13/03/2017 giungeva richiesta di intervento tecnico presso l' ambulatorio cardiologico situato al piano terra del P.O. De Lellis di Rieti a causa del malfunzionamento dell' Ecotomografo GE medical system vivid 3, codice interno 56473 (All. n 1);
- in data 13/03/2017 veniva redatto verbale di sopralluogo tecnico che evidenziava guasto permanente alla sonda 3s matricola 12771 PD2 - sistema A5332105- (All. n. 2);

PRESO ATTO che quest'Azienda al fine di garantire l'efficienza funzionale delle apparecchiature nonché il normale svolgimento delle attività diagnostiche e terapeutiche, affida, ai sensi dell'art. 36



Oggetto: Presa d'atto dell'affidamento, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di riparazione della sonda 3s matricola 12771 PD2 (sistema A5332105) in uso presso l' ambulatorio cardiologico dell' Ospedale di Rieti, alla società Elettronica Biomedicale S.r.l. . Importo complessivo pari ad € 4.880,00 IVA inclusa. CIG: ZB821DC4C7

Pag. 3 di 4

comma 2 let. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla società Elettronica Biomedicale S.r.l., che si è resa immediatamente disponibile, l' attività riparazione della sonda 3s matricola 12771 PD2 (sistema A5332105) in uso presso l' ambulatorio cardiologico dell' Ospedale di Rieti;

VISTO il preventivo (All.n 3) inviato dalla società Elettronica Biomedicale S.r.l. relativo al servizio di riparazione per danni accidentali sulla sonda sopra citata ed in uso presso l' ambulatorio cardiologico dell' Ospedale di Rieti, ammonta ad € 4.880,00 IVA inclusa;

DATO ATTO che il RUP ha ritenuto economicamente vantaggioso i preventivi sopra indicati;

CONSIDERATO che a seguito di verifica effettuata dalla scrivente U.O.C. presso uno dei siti competenti (I.N.P.S., I.N.A.I.L., Cassa Edile) attraverso la nuova procedura on-line attivata a partire dal 1° luglio 2015, è stata accertato in capo alla società Elettronica Biomedicale S.r.l. il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale (All. n. 4);

DATO ATTO che l'acquisto di tali dispositivi e servizi, di cui alla presente determina viene effettuato con risorse di parte ricorrente;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

1. DI PROCEDERE all'affidamento, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di riparazione della sonda 3s matricola 12771 PD2 (sistema A5332105) in uso presso l' ambulatorio cardiologico dell' Ospedale di Rieti, alla società Elettronica Biomedicale S.r.l. . Importo complessivo pari ad € 4.880,00 IVA inclusa.
2. DI DARE ATTO che l'onere del presente provvedimento, pari ad € 4.880,00 (IVA 22% compresa), va imputato al conto di costo 503030101 -manutenzione e riparazione alle apparecchiature sanitarie e scientifiche -- bilancio anno 2017;
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
4. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
5. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;


in oggetto



per esteso



Direttore della U.O.C.
Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi
Dott. Luciano Quattrini



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Anna Petti



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti



Il Direttore Sanitario: Dott. Paolo Anibaldi

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 26 GEN. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

26 GEN. 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data _____

in oggetto ☐

per esteso ☒

26 GEN. 2018

Rieti li _____

26 GEN. 2018

IL FUNZIONARIO

[Signature]

AZIENDA USL - RIETI
Via del Terminillo, 42
02100 Rieti

ALL. 1

P.IVA 00821180577
Struttura Complessa
Direzione Tecnica
Ufficio Elettromedicali
Tel. 0746/279710 Fax 0746/279714

13.20

Rieti, 13/03/2017

Spett.le **ELETTRONICA BIO MEDICALE S.R.L**
F. BETTINI, 13
06034-FOLIGNO(PG)
Tel. 0746/278002
Fax 0746/278235

Nr. Prot.:
Del

OGGETTO : Richiesta intervento tecnico
Impegnativa N.: 2017/00370 Nr. richiesta: Data: 13/03/2017
Nr. conto economico: 00000001 Conto econ.co di prova

Si richiede come da precedenti accordi l'invio di vostro personale tecnico per lo svolgimento di un intervento di riparazione per le apparecchiature/attrezzature, ubicate presso le strutture di seguito elencate :

Codice interno: **00056473**

Descrizione: **ECOTOMOGRAFO-GE MEDICAL SYSTEMS-VIVID 3**

Ubicazione: **OSP. RIETI - Cardiologia P.T. - Serv. Cardiologia**

Centro di Costo: **Cardiologia Rieti - attivit ambulatoriale**

Oggetto dell'intervento :

ECOTOMOGRAFO VIVID 3: SI RICHIEDE LA SOSTITUZIONE DELLA Sonda 3S; MATRICOLA 12771PD2(SISTEMA A5332105) PER EVIDENTE FUORIUSCITA DI FILI ELETTRICI NELLA ZONA DI GIUNZIONE TRA LA GUAINA ED IL CORPO Sonda TERMINALE, CON CONSEGUENTE MALFUNZIONAMENTO DURANTE L'ESECUZIONE EGLI ESAMI.
URGENTE. GRAZIE.

U.O.C. Patrimonio e Tecnico
Il Dirigente Responsabile
F.to Ing. Roberto Campogiani

Inviare Preventivo scritto prima di procedere alla riparazione.

E' obbligatorio riportare nel rapporto di lavoro il numero della presente impegnativa. Inviare via fax a questo ufficio il riepilogo degli importi relativi all'intervento.

29



ELETTRONICA BIO MEDICALE
Via F. Bettini, 13
06034 FOLIGNO (Pg)
Tel. 0742/32661 - Fax 0742/326632
info@elettronicabiomedicale.it

Cliente:

ASL Rieti

620937/Cg

IMPEGNATIVA

20/17/8736

N° Rich. Data Rich. 13/3/17 Ora 13.20 Richiedente

TECNICO MAURISTIA INIZIO LAVORO Data 13/3/17 Ora 15.00 FINE LAVORO Data 13/3/17 Ora 16.00 ORE LAVORO 1 ORE VIAGGIO

IDENTIFICAZIONE APPARECCHIATURA

Struttura OSP. Rieti U.O. / servizio CARDIOLOGIA P.T. Centro di Costo

Descrizione Stanza

Cod. Stanza

N° Invent.	Classe / Tipo	Produtt. / Costruttore	Modello	Matricola
56473	ECOTOPOGRAFIA	GE	VIVID 3	

DESCRIZIONE INTERVENTO

SI CONTATTA TBS IMAGING PER
RIPARAZIONE SONDA 3S NATRIGLIA
12771 PD2 (SISTEMA A5332105)

ALL. 2

ALLETTO DESCRIZIONE APPARECCHIO:

☒ SI ☐ NO

TIPO INTERVENTO

☐ ORDINARIO
☐ DITTA SPECIALISTICA

ESITO INTERVENTO

☐ CONCLUSO ☐ MANCANZA MATERIALE ☒ ULTERIORE INTERV.
☐ FUORI USO ☐ RITIRO IN LABORATORIO ☐ 20.17/8736

Verifica Sicurezza Elettrica

☐ SI ☐ NO

Stato Apparecchio: ☐ Completamente Funzionante ☒ Parzialmente Funzionante ☐ Fermo Macchina

MATERIALI IMPIEGATI

Provenienza	A carico	Cod./Ordine	Cod. Mater.	Descrizione	Q.tà

Si dichiara che il lavoro sopra descritto è stato eseguito a regola d'arte, con idonea strumentazione e con l'impiego dei materiali specificati da personale autorizzato dalle seguenti ditte consorziate:

TIMPRO e FIRMA DEL RESP. U.O. / SERVIZIO
(per accettazione)

NOME IN STAMPATELLO LEGGIBILE
DEL FIRMATARIO

ANTONELLA SCAPATO



A MEMBER OF
ALTHEA GROUP

ALL. 3

Spett.le
AZIENDA USL RIETI
VIA DEL TERMINILLO,42
02100, RIETI (RI)

Protocollo: PRV/2017/035307
Data Offerta: 24/11/2017
Scadenza: 31/12/2017

Oggetto: Offerta per la fornitura

DETTAGLI BENE

Descrizione App.	Ubicazione
SONDA GE - S3	AMBULATORIO - CARDIOLOGIA

Con la presente siamo a segnalare che la sonda presenta un pesante danneggiamento della lente acustica e dell'housing. Anche la guaina del cavo risulta essere danneggiata a livello del passacavo. Inoltre non è possibile aprire l'housing senza compromettere lo stato funzionale della sonda stessa. I danni riscontrati risultano di natura accidentale, pertanto esclusi dal presente contratto.

Siamo con la presente a rimettervi la nostra miglior offerta economica per la fornitura di seguito descritta:

OFFERTE

Tipologia	Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario (IVA esclusa)
Interventi Extra contratto (IS)	DANNO ACCIDENTALE - SONDA GE S3	1	€ 4.000,00

TOTALE: € 4.000,00

IVA: secondo la normativa vigente (esclusa da precedente offerta)

Esecuzione lavori: 7 gg dalla data di ricevimento ordine

Cordiali saluti

ELETTRONICA BIO MEDICALE S.p.A.

Responsabile di Commessa

Ing. Roberto Paolone

Elettronica Bio Medica S.p.A.

Sede centrale e legale: Via Francesco Bellini, 13 - 06034 Foligno (PG), Italia
Tel. +39 0742 32661 - Fax +39 0742 326632 - info@ebm.it - www.ebm.it - Cap. Soc. € 1.897.765 I.v.
C.C.I.A.A. Perugia n. 116429 - Partita IVA, C.F. e Registro Imprese PG n. 00527500540
Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di TBS Group S.p.A.
Sedi e uffici principali a: Milano, Trieste, Vicenza, Pisa, Firenze, Arezzo, Roma, Fisciano, Catania

Certificazioni aziendali
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 13485
UNI EN ISO 14001
UNI EN 15838 UNI CEI
ISO/IEC 20000-1
UNI/CEI ISO/IEC 27001
OHSAS 18001
DPR 43 - Fgas
Asse Co

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9206868	Data richiesta	20/10/2017	Scadenza validità	17/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EBM ELETTRONICA BIOMEDICALE SPA
Codice fiscale	00527500540
Sede legale	VIA VIA BETTINI, 13 06034 FOLIGNO (PG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.