




21-000000059



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
RIETI

<b>INVENTARIO</b> 81958	<b>COD. CDC - DESCR. CDC</b> A01A-0312 - Pronto Soccorso -	<b>DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO</b> 25-09-21 11:15 - 25-09-21 11:15		
<b>TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC</b> ANNALISA TESTA - 3297118245	<b>UBICAZIONE</b> EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: Pronto Soccorso-0312-T0019		<b>ODL INTERVENTO</b> 21-000000059	
<b>TIPOLOGIA</b> VENTILATORE POLMONARE PER TERAPIA INTENSIVA	<b>MODELLO</b> SIARETRON 4000		<b>PRESIDIO / SEDE</b> OSP. RIETI	
<b>PRODUTTORE</b> SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SRL	<b>COD. CIVAB</b> VPOJ43C3119	<b>MATRICOLA</b> 69136	<b>INV. ENTE</b> 81958	<b>FASCIA CRITICA</b> Finanziamenti propri

**ATTIVITA' RICHIESTE**

<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	<b>CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - RICHIESTA ACQUISTO NUOVO FILTRO (BLOCCO COMPLETO), CAUSA SMARRIMENTO.</b>
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

**NOTE INTERVENTO**

NOTE RICHIEDENTE: RICHIESTA ACQUISTO NUOVO FILTRO (BLOCCO COMPLETO), CAUSA SMARRIMENTO.


Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
08:11	29-09-21	08:11	29-09-21	SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SR (VALSAMOGGIA (BO))	PAOLA GRILLO	assegnazione	--

**PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:**

<b>NOME COGNOME REFER. REPARTO:</b>		<b>DATA:</b>	29-09-21
<b>SALVA FIRME &gt;&gt;</b>			
<b>Esecutore:</b>	<b>Tecnico Interno:</b>	<b>Ref. Reparto:</b>	
_____	_____	_____	



21-000000058



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
RIETI

<b>INVENTARIO</b> 81957	<b>COD. CDC - DESCR. CDC</b> A01A-0312 - Pronto Soccorso -	<b>DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO</b> 25-09-21 11:06 - 25-09-21 11:06		
<b>TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC</b> ANNALISA TESTA - 3297118245	<b>UBICAZIONE</b> EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: Pronto Soccorso-0312-T0019		<b>ODL INTERVENTO</b> 21-000000058	
<b>TIPOLOGIA</b> VENTILATORE POLMONARE PER TERAPIA INTENSIVA	<b>MODELLO</b> SIARETRON 4000		<b>PRESIDIO / SEDE</b> OSP. RIETI	
<b>PRODUTTORE</b> SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SRL	<b>COD. CIVAB</b> VPOJ43C3119	<b>MATRICOLA</b> 69133	<b>INV. ENTE</b> 81957	<b>FASCIA CRITICA</b> Finanziamenti propri

<b>ATTIVITA' RICHIESTE</b>		
<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	<b>CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - RICHIESTA ACQUISTO NUOVO FILTRO (BLOCCO COMPLETO), CAUSA SMARRIMENTO.</b>
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

**NOTE INTERVENTO**

NOTE RICHIEDENTE: RICHIESTA ACQUISTO NUOVO FILTRO (BLOCCO COMPLETO), CAUSA SMARRIMENTO.

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
08:13	29-09-21	08:13	29-09-21	SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SR (VALSAMOGGIA (BO))	PAOLA GRILLO	assegnazione	--

**PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:**

<b>NOME COGNOME REFER. REPARTO:</b>		<b>DATA:</b>	29-09-21
<b>SALVA FIRME &gt;&gt;</b>			
<b>Esecutore:</b>	<b>Tecnico Interno:</b>	<b>Ref. Reparto:</b>	
_____	_____	_____	