

aerocom Il Vs. partner nel mondo per la posta pneumatica

Aerocom GCT srl Unipersonale

Viale Europa, 54/1

26855 Lodi Vecchio (LO)

Tel. 0371 460046 / 460369

Fax. 0371 460608


Email: amministrazione@aerocom.it - aerocom@pec.it

web: www.aerocom.it

Cod. Fiscale e Partita Iva 06952890157

Codice destinatario per NSO: Y6EM4H47

Cap. Sociale € 101.490,00 (i.v.) - R.E.A. Lodi nr. 1133459



Spett.le 41528
 AZIENDA U.S.L. DI RIETI
 U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale
 Via del Terminillo, 42
 02100 Rieti (RI)

Consuntivo 34	Data documento 21/03/22	PdV:
Vs. riferimento: REVISIONE 1		del
		Pagina 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
----------	-------------	----	----------	--------	--------	---------	-----


Impianto posta pneumatica.
 Ospedale san Camillo de Lellis
 Viale Kennedy snc - 02100 Rieti.
 Intervento del 21/02/22.
 Eseguito verifica funzionamento
 impianto posta pneumatica.
 Recuperato bossoli ed individuato guasti
 Riscontrato motore del braccio della
 stazione Laboratorio funzionante in modo
 discontinuo.
 Eseguito sostituzione con quello smon-
 tato nella stazione prelievi che resta
 non funzionante. Sostituito sensore
 presenza bossolo nella stazione Labo-
 ratorio. Dalla stazione Laboratorio si
 devono spedire i bossoli in modo
 manuale perchè l'antenna sia del Labo-
 ratorio che della stazione Prelievi sono
 rotte. Intervento sospeso in attesa
 di ricambi.

DF.CHIAMA - Diritto fisso di chiamata nr 1,00 150,00 10,00 135,00 22SP

Riepilogo Iva	Imponibile	Imposta	Contributo Conai assolto ove dovuto	
Pagamento:			Tot. imponibile	
			Tot. imposta	
Timbro e firma per accettazione _____ Privi di riscontro entro 5 gg. lavorativi il presente consuntivo si intende ac- cettato e idoneo per la fatturazione.			Tot. documento €.	SEGUE

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono conservati presso i ns. archivi e saranno utilizzati esclusivamente per i fini amministrativi e contabili connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.

Aerocom GCT srl Unipersonale
 Viale Europa, 54/1
 26855 Lodi Vecchio (LO)
 Tel. 0371 460046 / 460369
 Fax. 0371 460608,
 Email: amministrazione@aerocom.it - aerocom@pec.it
 web: www.aerocom.it
 Cod. Fiscale e Partita Iva 06952890157
 Codice destinatario per NSO: Y6EM4H47
 Cap. Sociale € 101.490,00 (i.v.) - R.E.A. Lodi nr. 1133459



Spett.le 41528
 AZIENDA U.S.L. DI RIETI
 U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale
 Via del Terminillo, 42
 02100 Rieti (RI)

Consuntivo 34	Data documento 21/03/22	PdV:
Vs. riferimento: REVISIONE 1		Pagina 2

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
OL	- Ora di lavoro	nr	4,00	54,00	10,00	194,40	22SP
KM	- Automezzo	nr	200,00	0,80	10,00	144,00	22SP
OV	- Ora di viaggio	nr	3,00	36,00	10,00	97,20	22SP
DP	- Diaria parziale	nr	1,00	33,00	10,00	29,70	22SP
Intervento conclusivo del 14/03/22							
Eseguito ripristino impianto e stazioni.							
Sostituito braccio impostazione alle stazioni P.S. e Laboratorio.							
Sostituito motore alla stazione C.P., sostituito sensore ai deviatori 356-257 con pulizia interna.							
Fatto manutenzione generale all'impianto							
Controllato l'usura dei bossoli e non riscontrato anomalie. Fatto varie prove di spedizione su tutte le stazioni con esito positivo.							
OL	- Ora di lavoro (ns. tecn. loc.)	nr	10,00	54,00	10,00	486,00	22SP
KM	- Automezzo	nr	200,00	0,80	10,00	144,00	22SP
OV	- Ora di viaggio (n. 2 tecn.)	nr	6,00	36,00	10,00	194,40	22SP
DP	- Diaria parziale	nr	2,00	33,00	10,00	59,40	22SP

Riepilogo Iva	Imponibile	Imposta	Contributo Conai assolto ove dovuto	
			Tot. imponibile	
			Tot. imposta	
Timbro e firma per accettazione _____ Privo di riscontro entro 5 gg. lavorativi il presente consuntivo si intende accettato e idoneo per la fatturazione.			Tot. documento €.	SEGUE

aerocom Il Vs. partner nel mondo per la posta pneumatica

Aerocom GCT srl Unipersonale

Viale Europa, 54/1

26855 Lodi Vecchio (LO)

Tel. 0371 460046 / 460369

Fax. 0371 460608,


Email: amministrazione@aerocom.it - aerocom@pec.it

web: www.aerocom.it

Cod. Fiscale e Partita Iva 06952890157

Codice destinatario per NSO: Y6EM4H47

Cap. Sociale € 101.490,00 (i.v.) - R.E.A. Lodi nr. 1133459



Spett.le 41528
 AZIENDA U.S.L. DI RIETI
 U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale
 Via del Terminillo, 42
 02100 Rieti (RI)

Consuntivo 34	Data documento 21/03/22	PdV:
Vs. riferimento: REVISIONE 1		Pagina 3

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
444.700.C	Sistema partenza bossolo dn 110	nr	2,00	429,90	10,00	773,82	22SP
281.050.C	Sensore Aeroacom 063/315 mm	nr	2,00	279,90	10,00	503,82	22SP
741.638.C	Motore con ruota dentata FH4/6 Dev/St	nr	1,00	472,50	10,00	425,25	22SP

Riepilogo Iva	Imponibile	Imposta	Contributo Conai assolto ove dovuto	
22SP Iva 22% split payment	3.186,99	701,14		
Pagamento: bonifico bancario a 30 gg. d.f.f.m.			Tot. imponibile	3.186,99
			Tot. imposta	701,14
Timbro e firma per accettazione _____ Privi di riscontro entro 5 gg. lavorativi il presente consuntivo si intende accettato e idoneo per la fatturazione.			Tot. documento €.	3.888,13

Al sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono conservati presso i ns. archivi e saranno utilizzati esclusivamente per i fini amministrativi e contabili connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.

aerocom GCT s.r.l. Unipersonale

Viale Europa, 54/1
26855 Lodi Vecchio (LO) - Italy
Tel. 0371.460046/460369
Fax 0371.460608
P. IVA e Cod. Fisc.: 06952890157
E-mail: info@aerocom.it
assistenza@aerocom.it
www.aerocom.it

Intervento 1378 /17

DATA Rieti 21-02-2022

SPETT.LE
OSPEDALE
SAN CAMILLO
DE LELLIS - RIETI

RAPPORTO D'INTERVENTO


Oggetto: Vs. richiesta d'intervento del _____ Sig. _____
Esiguito intervento per verifica funzio-
namento impianto di parte pneumotico.
Fatto prova tecnica, recuperati sassoli e
individuato questi.

Materiali			
Quantità	Descrizione	Cod. Art.	Prezzo
1	Individuato motore del braccio della stazione laboratorio funzionante in sta modo discontinuo, sostituito con quello smontato alla stazione prelievi che resta non funzionante. Sostituito sensore presenza sassoli nella stazione laboratorio. Dalla stazione laboratorio si devono spedire i sassoli in modo manuale perché l'autonomia sia del laboratorio che della stazione prelievi sono zotte. Utensile e fatto prova sia di spedizione che di ricezione.		

Prestazioni						
Tecnico/Operaio	Data	Data	Data	Data	Data	Totali
VITO D'ELIA	21/02/2022	11	11	11	11	4
	<input type="checkbox"/> viaggio				<input type="checkbox"/> diritto fisso di chiamata	
	<input type="checkbox"/> diaria parziale				<input type="checkbox"/> diaria intera	

aerocom GCT s.r.l.
D'Elia Vito

IL CLIENTE

aerocom GCT s.r.l. Unipersonale

via S. Maria, 54/1
20133 Lodi Vecchio (LO) - Italy
Tel. 0371.460046/460369
Fax 0371.460608
P. IVA e Cod. Fisc.: 06952890157
E-mail: info@aerocom.it
assistenza@aerocom.it
www.aerocom.it

Intervento 0335 /20

SPETT.LE

OSPEDALE RIFI
SAL CARLO DE LALLI

DATA 14/03/2022

RAPPORTO D'INTERVENTO

Oggetto: Vs. richiesta d'intervento del ESAGUIZIO INTERVISTA PER
RIPRISTINARE L'IMPIANTO RILEVAZIONI ESAGUIZIO SOSTITUZIONE
BRACCIO IMPOSTAZIONE ALLA STAZIONE P.S. A LABORATORIO,
SOSTITUZIONE MOTORE STAZIONE C.P., SOSTITUZIONE SENSORE
AI DERIVATO R' 256-257 CON PULIZIA INTERNA ESAGUIZIO VITA

Materiali			
Quantità	Descrizione	Cod. Art.	Prezzo
	BRACCIO IMPOSTAZIONE PER ACCIONPIANTO, CONTROLLO L'USO NA DEI BOSSOLI		
	NOV MOTORI CONTROLLO MANUALE ESAGUIZIO MULTI PROVA IN SPAZIO		
	SU TUTTE LE STAZIONI P.S., C.P., URGENTE A LABORATORIO TUTTE		
	AL DATA DI BUON FINA		
MATERIALI			
12	BRACCI IMPOSTAZIONE X STAZIONI BWS	110	
12	SENSORE BAROCOD		
11	MOTORE 24V PER STAZIONE BWS		

Prestazioni						
Tecnico/Operaio	Data	Data	Data	Data	Data	Totale
GIORGIO CARO	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	5
ROBERTO	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	5
GIORGIO	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	

viaggio diritto fisso di chiamata
 diaria parziale diaria intera

aerocom GCT s.r.l.
Full. Rifi

DIREZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO ANALISI
15/03/2022