




22-000001721



SISTEMA SANITARIO REGIONALE


ASL  
RIETI

<b>INVENTARIO</b>		<b>COD. CDC - DESCR. CDC</b>		<b>DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO</b>	
63529		9slgba0e6 - MURG 3 PIANO -		24-10-22 09:32 - 24-10-22 09:32	
<b>TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC</b>		<b>UBICAZIONE</b>		<b>ODL INTERVENTO</b>	
MICHELA CAVOLATA - NOLDAP		EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: CAMERA 4		22-000001721	
<b>TIPOLOGIA</b>		<b>MODELLO</b>		<b>PRESIDIO / SEDE</b>	
MONITOR PARAMETRI VITALI		BENEVISION N15		OSP. RIETI	
<b>PRODUTTORE</b>	<b>COD. CIVAB</b>	<b>MATRICOLA</b>	<b>INV. ENTE</b>	<b>FASCIA CRITICA</b>	
MINDRAY CO LTD	MONH76C2370	FS-0C024168	133275		

<b>ATTIVITA' RICHIESTE</b>							
<input type="checkbox"/> Manut. Prev.		<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva		CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - SATURIMETRO NON FUNZIONANTE			
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.		<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part					
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)		<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)					
<b>NOTE INTERVENTO</b>							
NOTE RICHIEDENTE: SATURIMETRO NON FUNZIONANTE - CHIAMATA SU APPARECCHIATURA CON CDC NON ASSOCIATO AL RICHIEDENTE							
<b>Dalle</b>	<b>Del</b>	<b>Alle</b>	<b>Del</b>	<b>Tecnico assegn.</b>	<b>Altro Tecnico</b>	<b>Tipo Attività</b>	<b>Note Attiv./Sospensione</b>
09:48	24-10-22	09:48	24-10-22	TECNOSALUS	PAOLA GRILLO	assegnazione	--
<b>PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITuite IN RENDICONTAZIONE:</b>							
<b>NOME COGNOME REFER. REPARTO:</b>				<b>DATA:</b>			
				25-10-22			
<b>SALVA FIRME &gt;&gt;</b>							
<b>Esecutore:</b>			<b>Tecnico Interno:</b>			<b>Ref. Reparto:</b>	
_____			_____			_____	



22-000001720



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

**ASL  
RIETI**

<b>INVENTARIO</b> 63485	<b>COD. CDC - DESCR. CDC</b> 9slgba0e6 - MURG 3 PIANO -	<b>DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO</b> 24-10-22 09:29 - 24-10-22 09:29		
<b>TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC</b> MICHELA CAVOLATA - NOLDAP	<b>UBICAZIONE</b> EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: CAMERA 7		<b>ODL INTERVENTO</b> 22-000001720	
<b>TIPOLOGIA</b> MONITOR PARAMETRI VITALI	<b>MODELLO</b> BENEVISION N15		<b>PRESIDIO / SEDE</b> OSP. RIETI	
<b>PRODUTTORE</b> MINDRAY CO LTD	<b>COD. CIVAB</b> MONH76C2370	<b>MATRICOLA</b> FC-0C024097	<b>INV. ENTE</b> 133300	<b>FASCIA CRITICA</b>

<b>ATTIVITA' RICHIESTE</b>							
<input type="checkbox"/> Manut. Prev.		<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva		CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - SATURIMENTO NON FUNZIONANTE			
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.		<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part					
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)		<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)					
<b>NOTE INTERVENTO</b>							
NOTE RICHIEDENTE: SATURIMENTO NON FUNZIONANTE - CHIAMATA SU APPARECCHIATURA CON CDC NON ASSOCIATO AL RICHIEDENTE							
Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
09:46	24-10-22	09:46	24-10-22	TECNOSALUS	PAOLA GRILLO	assegnazione	--
<b>PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITuite IN RENDICONTAZIONE:</b>							
<b>NOME COGNOME REFER. REPARTO:</b>						<b>DATA:</b> 25-10-22	
<a href="#">SALVA FIRME &gt;&gt;</a>							
<b>Esecutore:</b>			<b>Tecnico Interno:</b>			<b>Ref. Reparto:</b>	
_____			_____			_____	