

Spett.le

Asl Rieti

Via del Terminillo,42

02100 Rieti

Roberta Teodori

Rif. Ns. offerta n. **402503** del 06/12/2021

Oggetto: bonifica n.10 armadi rack presso Asl Rieti

Spettabile Cliente,

facendo seguito alla Vs. gentile richiesta ci preriamo con la presente di sottoporVi la nostra migliore offerta inerente a quanto in oggetto.

Introduzione

A seguito del sopralluogo eseguito in data 01/12/2021 presso la sede dell'Asl di Rieti in via del Terminillo,42 è stata rilevata la necessità di bonificare n.10 armadi Rack.

Su ogni singolo armadio rack è stata rilevata:

- la bonifica di tutti i cavi non usati,
- la sistemazione dei cavi volanti anche dietro gli armadi rack,
- la richiesta di patch cord nuove e guida patch.

Di seguito riportiamo le immagini degli armadi rack soggetti ad intervento:




Figura 1.1: Armadio Rack Dsb Magliano Sabina




Figura 1.2: Armadio rack Dsb Magliano Sabina



Figura 2.1: armadio rack Poggio Mirteto




Figura 2.2: armadio rack Poggio Mirteto



Figura 2.3: armadio rack Poggio Mirteto



Figura 2.4: armadio rack Poggio Mirteto



Figura 3.1: armadio rack Polo tecnologico



Figura 3.2: armadio rack Polo tecnologico




Figura 4.1: armadio rack Polo Chirurgia 6 piano




Figura 4.2: armadio rack Polo Chirurgia 6 piano




Figura 5.1: armadio rack Ospedale 3 piano Polo Chirurgia




Figura 5.2: armadio rack Ospedale 3 piano Polo Chirurgia




Figura 6.1: armadio rack Ospedale DEA




Figura 6.2: armadio rack Ospedale DEA



Figura 7.1: armadio rack Ospedale Ambulatorio




Figura 7.2: armadio rack Ospedale Ambulatorio




Figura 7.3: armadio rack Ospedale Ambulatorio



Figura 7.4: armadio rack Ospedale Ambulatorio



Figura 8.1: armadio rack Ospedale Sale Operatorie



Figura 8.2: armadio rack Ospedale Sale Operatorie




Figura 8.3: armadio rack Ospedale Sale Operatorie



Figura 9.1: armadio rack Ospedale Laboratorio analisi



Figura 9.2: armadio rack Ospedale Senologia



Figura 9.3: armadio rack Ospedale Senologia

Descrizione Servizi

Di seguito sono descritte le attività da eseguire :

Descrizione
Bonifica di n.7 armadi rack presso l'Ospedale Rieti
Bonifica di n.1 armadio rack presso il Dsb Magliano Sabina
Sostituzione di n.1 armadio rack e riassetto di cavi ed apparati presso il Dsb Poggio Mirteto
Bonifica di n.1 armadio rack presso il Polo Tecnologico

Le attività sopra elencate di bonifica di n.10 armadi rack presso l'Asl di Rieti saranno effettuate in orario extra lavorativo.

Elenco Materiali

Viene riportato di seguito l'elenco e la tipologia dei materiali forniti per eseguire i servizi sopra mostrati.

Descrizione
Patch cord non schermata 2m Cat.6
Guida Patch
Spare Parts: fascette /dadi montaggio

Prerequisiti a carico del Cliente

- Possibilità di accedere ai locali interessati ai servizi professionali descritti in orari extra lavorativi;
- Individuazione di un referente tecnico che segua le operazioni, predisposizioni e permessi.

Offerta economica


Viene riportata di seguito l'offerta economica relativa a quanto precedentemente indicato.

Descrizione	Importo
Bonifica n.10 armadi rack	€20.000,00
Totale	€20.000,00

Condizioni generali di fornitura

Iva di Legge	:	esclusa, 22% a Vs. carico
Fatturazione	:	a fine attività
Pagamento	:	60 d.f.f.m.
Esclusioni	:	tutto quanto non espressamente riportato in offerta
Validità offerta	:	60 gg

In attesa di riscontro restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e con l'occasione porgiamo distinti saluti.



IDEA IT SRL
Via La Spezia, 6
00182 - Roma
Partita IVA 11388691005
pec: ideait@pec.it