

# CARDIOLINE

## Rapporto intervento tecnico / Service report

**Data:** 21.01.22 **ODL22-105 del 20.01.22**

**Cliente:** A.O.S. Camillo Berti P.S. INVENTARIO 62900

**Ns Rif. / Our Ref:** 23912 **Preventivo / Estimate:** **Tipologia / Type:**

**MODELLO / MODEL:** TOUCH PEG DIGITAL PREMIUM **REF:** **S/N:** S0002534

**DIFETTO SEGNALATO / DEFECT REPORTED:** ELETTRODO ULI NON CONDUCE

### ATTIVITA' / ACTIVITIES

**DESCR. ATTIVITA' / ACTIVITIES DESCRIP.:** RICERCA GUASTO, CONTROLLO FUNZIONALE, EVIDENZIATO CAVO ROTTO. SI SOSTITUISCE CAVO PARALLELO CON ADATTATORE BANANA/CUP

**NOTE / NOTES:** CONTROLLO GENERALE CON ESTO POSITIVO

**TEMPI INTERVENTO / INTERVENTION TIME:** Ore lavoro / Labour hours: 1 Ore viaggio / Hours travelling: 2

### TEST ESEGUITI / TESTS PERFORMED

Descrizione / Description

Verifica metrologica / Taratura secondo norme EN/IEC ANSI/AAMI  
Metrological verification / Calibration according to Standard EN/IEC ANSI/AAMI

Analisi guasti, riparazioni e verifica del dispositivo  
Troubleshooting, repairs and testing of the device

Test funzionale e verifica prestazioni  
Functional test and performance verification

Verifiche sicurezza elettrica  
Electrical safety tests

ESITO POSITIVO / POSITIVE RESULT

### STRUMENTI UTILIZZATI / EQUIPMENT USED

Collaudo eseguito secondo le procedure di riferimento con i seguenti strumenti:  
Final test complying with the defined procedures and the following equipment:

| Strumento / Equipment   | Modello / Model | SN       |
|---|-----------------|----------|
| Analizzatore sicurezza elettrica / Electrical safety analyzer | FLUKE ESA 612   | 5425762  |
| Simulatore ECG / ECG simulator                                | ST-16           | A0160227 |
| Calibratore di pressione / Pressure calibrator                |                 |          |
| Simulatore pressione arteriosa / Blood pressure analyzer      |                 |          |
| SpO2 Tester   |                 |          |

### PARTI DI RICAMBIO SOSTITuite / SPARE PARTS REPLACED

Vedi Ordine / See Order

| Ref.      | Descrizione / Description | Qtà / Qty | Ref. | Descrizione / Description | Qtà / Qty |
|-----------|---------------------------|-----------|------|---------------------------|-----------|
| 6305965   | CAVO HD+                  | 1         |      |                           |           |
| PG922/4TB | KIT ADATTATORE BAN/CUP    | 1         |      |                           |           |
|           |                           |           |      |                           |           |
|           |                           |           |      |                           |           |

### Garanzia / Warranty

L'intervento è garantito per tre mesi relativamente alle parti di ricambio sostituite. The warranty period is three months concerning the replaced spare parts.

Firma tecnico:  Firma Cliente: 

Il cliente garantisce Cardioline Spa la rispondenza alla normativa sulla privacy in vigore, assicurando che i dispositivi non contengano dati sensibili o che Cardioline Spa sia autorizzata ad intervenire disponendo il cliente di tutte le autorizzazioni necessarie. Al contempo Cardioline Spa si impegna a rispettare la normativa in materia per quanto di competenza. The customer ensure Cardioline Spa about privacy regulations in force, assuring that medical devices do not contain sensitive data otherwise Cardioline SpA shall be authorized to operate with all the permissions. Meantime Cardioline Spa reserve to comply the legislation.