

**RAPPORTO DI LAVORO - MANUTENZIONE CORRETTIVA**

NR. RT: MC 2640

Data richiesta: 5/10/22 Ora richiesta: 8:43 Rif. Richiesta: \_\_\_\_\_ Rif. OdL: 22-1609  
 Motivazione richiesta: RI FUNZIONAMENTO DEL PEDALE

**ANAGRAFICA E LOCALIZZAZIONE DELL'APPARECCHIATURA**

CRITICA   
 NON CRITICA

Cds: RIQUILIO  
 Struttura: \_\_\_\_\_ Reparto: B.C. Piano: Ø Centro di costo \_\_\_\_\_  
 N° inventario: 58587 Classe: RICROSCO Costruttore: LEICA Modello: R 820  
 Matricola: 131009001 N° etichetta aziendale: \_\_\_\_\_ Cod. CIVAB: \_\_\_\_\_

**SOPRALLUOGO** Tecnico ZARLU Data: 5/10/22 Ora inizio: 9:00 Ora fine: 9:30  
 Problema riscontrato: SOPRALLUOGO

**ATTIVITA':** Tecnico ZARLU Data: 5/10/22 Ora inizio: 9:30 Ora fine: 11:00  
ESECUITO INTERVENTO, RISCONTRATO DIFETTO, PEDALIERA NECESSARIA ED UTILIZZABILE. IN ACCORDO CON IL REPARTO SI RITIRI VELOCITÀ.

Ore lavoro impiegate \_\_\_\_\_

- RICHIESTA MATERIALE  RICHIESTA INTERVENTO DITTA ESTERNA  SOSPESO  
 RITIRO IN LABORATORIO  FORNITO MULETTO  ALTRO  
 PARZIALMENTE FUNZIONANTE  COMPLETAMENTE FUNZIONANTE  FERMO MACCHINA

Firma del Referente del Servizio Richiedente

Firma del Tecnico

**ATTIVITA':** Tecnico ZARLU Data: 7/10/22 Ora inizio: 14:00 Ora fine: 15:00

ORDINARIO  DITTA ESTERNA  
SI RITIRO PEDALIERA PER MANUTENZIONE ROTTA CAUSATA SU SCALDA A CAUSA DI UN PROBABILE COLPO ACCIDENTALE. SCHEDE COMPRESSE CON ROTURA MEMBRANA.

Ore lavoro impiegate \_\_\_\_\_

**RICAMBI SOSTITUITI**

DESCRIZIONE	CODICE	LOTTO	Q.TA'

**CHIUSURA INTERVENTO**

Tecnico \_\_\_\_\_

Lavoro ultimato:  SI  NO

Data fine: \_\_\_\_\_

Ora fine: \_\_\_\_\_

Proposta Fuori Uso:

Firma del Referente del Servizio Richiedente

Firma del Tecnico