


RE: Preventivo n. D9397841/01 - REVO EVO 3.7 LONG - S. CAMILLO DE LEL - SYS A5332120 - RIETI, RI - ODS DI

~HEALTH ODS Italy <ods.italy@ge.com>

gio 16/03/2023 10:11

A: Marco Risa <m.risa@asl.rieti.it>; Germole Antonino <a.germole@asl.rieti.it>; SIMONA DIONISI <s.dionisi@asl.rieti.it>

Cc: ~Health AssistenzaGeSud <assistenzaGeSud@ge.com>; Visca, Stefano (GE HealthCare) <Stefano.Visca@med.ge.com>

 1 allegati (117 KB)

D9397841_2023-02-16_01_QO.pdf;

Buongiorno,

Specifichiamo che il cavetto è da sostituire perché consumabile e non riparabile.

Grazie

Saluti

Isabella Carlucci

Inside Sales Specialist

GE HealthCare

GE Medical Systems Italia S.p.A.

Via Galeno, 36

20126 Milan, Italy

Mobile +39 348 2383293

Fax +39 02 26001 419

Isabella.Carlucci1@ge.com

gehealthcare.com

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS ELECTRONIC MESSAGE AND ANY ATTACHED DOCUMENTS IS INTENDED ONLY FOR THE SPECIFIC USE BY THE DESIGNATED RECIPIENTS NAMED ABOVE. THIS MESSAGE MAY BE A GE COMPANY-CUSTOMER COMMUNICATION AND/OR GE COMPANY PROPRIETARY DOCUMENT, AND AS SUCH IS PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL. IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT OF THE ORIGINAL TRANSMISSION, PLEASE BE ADVISED THAT YOU HAVE RECEIVED THIS DOCUMENT IN ERROR, AND THAT ANY REVIEW, DISTRIBUTION, DISSEMINATION OR COPYING OF THIS MESSAGE IS PROHIBITED. IF YOU HAVE RECEIVED THIS COMMUNICATION IN ERROR, PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY BY RETURN EMAIL OR BY TELEPHONE AT +39 348 2383293

From: Marco Risa <m.risa@asl.rieti.it>

Sent: martedì 14 marzo 2023 10:13

To: ~Health AssistenzaGeSud <assistenzaGeSud@ge.com>

Cc: Germole Antonino <a.germole@asl.rieti.it>; SIMONA DIONISI <s.dionisi@asl.rieti.it>; Visca, Stefano (GE HealthCare) <Stefano.Visca@med.ge.com>; Donatelli, Roberto (GE HealthCare) <Roberto.Donatelli@med.ge.com>

Subject: R: Preventivo n. D9397841/01 - REVO EVO 3.7 LONG - S. CAMILLO DE LEL - SYS A5332120 - RIETI, RI - ODS DI

Buongiorno, da quanto riportato nella mail da voi inviata non è chiaro se è rotto il monitor o il cavo ECG e non è chiara neanche la causa del guasto se di natura accidentale o altro.