

Fwd: 30060 rapporto tecnico CARDIOLINE Pronto Soccorso PO Rieti [ ref:\_00D1r2zYTd.\_500695bVCyX:ref ]

Service Cardioline <service@cardioline.it>

Lun 03/04/2023 12:32

A: SIMONA DIONISI <s.dionisi@asl.rieti.it>

📎 3 allegati (923 KB)

pre-n-000097-del-31-01-2023-azienda-unita-sanitaria-locale-rieti.pdf; IMG\_3836.JPG; IMG\_3837.JPG;

FYI

--

Service Department

Tel. +390294750484

<http://www.cardioline.com/>

----- Forwarded message -----

Da: **Service Cardioline** <[service@cardioline.it](mailto:service@cardioline.it)>

Date: mar 31 gen 2023 alle ore 20:58

Subject: 30060 rapporto tecnico CARDIOLINE Pronto Soccorso PO Rieti [ ref:\_00D1r2zYTd.\_500695bVCyX:ref ]

To: Paola Grillo <[p.grillo@asl.rieti.it](mailto:p.grillo@asl.rieti.it)>

Cc: <[flavia.santilli@asl.rieti.it](mailto:flavia.santilli@asl.rieti.it)>, MICHELA CAVOLATA <[m.cavolata@asl.rieti.it](mailto:m.cavolata@asl.rieti.it)>, Germole Antonino <[a.germole@asl.rieti.it](mailto:a.germole@asl.rieti.it)>, Marco Risa <[m.risa@asl.rieti.it](mailto:m.risa@asl.rieti.it)>

Buonasera,

alleghiamo il nostro preventivo.

Il dispositivo è stato manomesso. Alleghiamo foto.

**Foto 1: presa cavo paziente : sembra che ha preso un colpo.**

**Foto 2: Cavo flat scheda interfaccia utente non completamente inserito nella sua sede.**

**REPORT: 90 minuti manodopera x riparazione presa cavo paziente.**

Attendiamo vostro riscontro o ordine.

Grazie

Saluti

\*\*