





INVENTARIO					COD. CDC - DESCR. CDC					INIZIO		
62818			N015 - BLOCCO OPERATORIO -				Ï	18-05-23 12:52 - 18-05-23 12:52				
TELEFO	ONO RIFERI	ARTO/C	DC	UBICAZIONE					ODL INTERVENTO			
	MILSE RUED	_	EDIFICIO: PIANO: STANZA: SALA 4					23-00000867				
TIPOL	OGIA		MODELLO					PRESIDIO / SEDE				
ECOVID	EOBRONCOS		BF UC190F					OSP. RIETI				
PRODUTTORE COD. CIVA OLYMPUS OPTICAL CO LTD ECBOLYC25										INV. ENTE FAS		FASCIA CRITICA
ATTIVITA' RICHIESTE												
□ Verifica Sicur.       □ Richiesta ric. (RR)					Manut. Correttiva /erifica Sicur. part Addestram. (AD)				INTER DALL		RALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - RVENTO CORRETTIVO - CONSEGNATA A STERILIZZAZIONE DI MINISONDA ECO ALE DANNEGGIATA	
NOTE INTERVENTO												
NOTE RICHIEDENTE: CONSEGNATA DALLA STERILIZZAZIONE DI MINISONDA ECO RADIALE DANNEGGIATA - CHIAMATA SU APPARECCHIATURA CON CDC NON ASSOCIATO AL RICHIEDENTE - RILEVAZIONE CON NO												
Dalle	Del	Alle	Del		Tecnico assegn.	Altr Tecni	- 1	Tipo Attività		l	Note Attiv./Sospensione	
12:56	18-05-23	12:56	18-05-23		SANDRO ZARINI TECNICO GLOBAL andro.zarini)	PAOL GRILI		assegnazione				
12:00	18-05-23	12:30	18-05-23		SANDRO ZARINI GLOBAL SERVICE andro.zarini)			rilevazione			ATTESA RIPARAZIONE SOPRALLUOGO	
12:30	18-05-23	13:00	18-05-23		SANDRO ZARINI GLOBAL SERVICE andro.zarini)			rendicontazio		e VISIONE D ATTENDONO A		NTERVENTO PRESA EL PROBLEMA. SI TRE INDICAZIONI DAL EPARTO.
PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:												
NOME COGNOME REFER. REPARTO: DATA: 19-05-23												
SALVA FIRME >>												
Esecuto	re:		Tecnico Interno:					Ref. Reparto:				
			-					_		-		